



## برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي



### دليل المتدرب

البرنامج التدريبي فني صيانة ميكانيكا - الدرجة الثالثة

الحساسات وأجهزة القياس



## المحتويات

.....2.....	المحتوى
.....3.....	مقدمة
.....3.....	أهمية اختيار جهاز القياس المناسب :
.....4.....	أجهزة قياس التعرف ( فوق الصوتية - الفنشور - المغناطيسي - التربيني )
.....4.....	التعرف على جهاز قياس ( فوق الصوتية )
.....5.....	خطوات تحضير الجهاز وبدأ العمل
.....6.....	تنبيت الحساسات
.....6.....	التعرف على جهاز قياس ( الفنشوري )
.....7.....	التعرف على جهاز قياس ( المغناطيسي )
.....8.....	أجهزة قياس المنسوب ( الصوت - P.Tube Differential gauge - بنظام المنسوب )
.....9.....	أجهزة قياس المنسوب ( الصوتي )
.....9.....	أجهزة قياس المنسوب ( P. Tube )
.....10.....	أجهزة قياس المنسوب ( Differential gauge ) بنظام فرق المنسوب
.....12.....	جهاز قياس الضغط:
.....13.....	جهاز قياس السرعة الدورانية:
.....14.....	جهاز قياس الاستقامة:
.....15.....	جهاز الكشف عن الغازات:-
.....15.....	جهاز قياس الذبذبة والضوضاء
.....16.....	جرعة الضوضاء
.....18.....	وظائف الحساسات
.....19.....	مواصفات الاداء للجهاز :

## الحساسات وأجهزة القياس

### المحتوى

- 1 - أجهزة قياس التصرف ( فوق الصوتية - الفشور - المغناطيسي - التربيني )
- 2 - أجهزة قياس المنسوب ( الصوت - P.Tube Differential gauge - بنظام المنسوب )
- 3 - أجهزة قياس الضغط
- 4 - أجهزة قياس السرعة
- 5 - جهاز الكشف عن الغازات
- 6 - جهاز الزبزبة والضوضاء
- 7 - وظائف الحساسات

**مقدمة :-**

تعتبر اجهزة القياس هي البديل لحواس الانسان في العمليات الصناعية فعن طريقها يستطيع مثلا معرفة كمية التصرف لسائل او غاز معين او معرفة منسوب خزان او درجة الحرارة داخل جسم معين او معرفة سرعة دوران جسم

تعتبر قدرات الانسان وحواسه ضعيفة بالمقارنة بالاجهزة في مراقبة العمليات الصناعية لذا تكون الاجهزه افضل وادق

لابد ان تكون للاجهزه العاملة في المجال الصناعي القدرات المطلوبة للعملية المراد قياسها للتحكم في العمليات الصناعية لابد ان تكون هناك قواعد لاتخاذ القرار المطلوب بناء على المعطيات (مثل العقل البشري) لذا تقوم اجهزة القياس بارسال المعطيات عن طريق الخطوات التالية -  
الحساسات تقوم بقياس التغير في العملية ثم تنتج اشاره تعبر عن هذا التغير يتم تعديل تلك الاشاره الى شكل اخر ثم تكبير تلك الاشاره ليتم عرضها بطريقة مناسبة او نقلها او استخدامها للتحكم في العملية الصناعية

**مثال :**

يحتاج التحكم في العملية الصناعية الى اجهزة قياس لقياس التغيرات ومحابس لتنفيذ الاوامر ومن الممكن ان تعمل اجهزة القياس نفسها كمعطي الاوامر للمحابس

**أهمية اختيار جهاز القياس المناسب :**


تحتاج العملية الصناعية الناجحة الى اجهزة القياس المناسبة لها لذا لابد ان يكون المهندس المختص بالاجهزه علي دراية بنظرية عمل وطريقة تشغيل اجهزة القياس

## أجهزة قياس التعرف (فوق الصوتية - الفشور - المغناطيسي - التربيني )

### التعرف على جهاز قياس (فوق الصوتية)

يعتمد فكرة أجهزة فوق الصوتية على عبور الأمواج فوق الصوتية في السوائل تعمل بواسطة حساسات ترکب خارجيا على الأنابيب المغلقة والممتلئة لتقيس سرعة السائل المار بها دون وجود أية اجزاء ميكانيكية متحركة او إدخال أي شئ في الأنبوة او ثقب او قص الأنبوب الجهاز يحسب مساحة سطح مقطع النبوب (حسب المعلومات التي نعطيها له) وبعدها يمكن حساب قيمة التدفق من العلاقة  $Q = A \cdot V$  حيث  $V$  سرعة السائل و  $A$  هي مساحة سطح مقطع النبوب

يتم التحكم بالجهاز بواسطة معالج خاص يحوي بيانات عديدة يسمح للجهاز بقياس التدفق في كافة الأنابيب باستعمال اربعه انواع من الحساسات من قطر 13 مم حتى حتى 500 مم والمصنوعة من مواد مختلفة وهو مناسب لقياس تدفق السوائل ذات درجات حرارة مختلفة




## خطوات تحضير الجهاز وبدأ العمل :-

على لوحة المفاتيح توجد جميع ازرار البرمجة وغالبا إن ضغط مفتاح ENTER يعني الموافقة لتنصيب المعلومات كما ان مفتاح SCROLL يساعد على التنقل في القائمة لاختبار المطلوب

1 ضغط مفتاح ON ثم اضغط مفتاح ENTER

2 فحص مستوى سعة البطارية فإذا كانت اشارتها كاملة هذا يدل على أنها مشحونة

3 أختر ENTER ثم اضغط Quick start



4 بعد ذلك يقوم الجهاز بتحديد نوع الحساس المتوجب تركيبة ويظهر على الشاشة قيمة التدفق العظمي التي يمكن قياسها وان يمررها الانبوب ويمكنك ضغط ENTER للموافقة او استعمال مفتاح SCROLL للانتقال لسائل آخر وانواع الحساسات هي A.B.C.D بالطريقة الانعكاسية او الطريقة القطرية تستعمل المجرأة (السكة) الخاصة لتوضيح الحساس على الانبوب الحساس A يستخدم لقياس التدفق في أنابيب قطر خارجي مابين (13 و حتى 89 مم )

والحساس B,C يستخدم ما بين ( 90 و حتى 1000 مم ) الحساس C يقيس بمقدار ضعف ضعف ما يقيس الحساس B وهو مناسب لقطار انابيب من 300 مم و حتى 2000مم قطر خارجي الحساس D يستعمل لقياس التدفق في انابيب قطر خارجي من (1000 و حتى 5000مم ) ولكن عند اختيار الحساس C يمكن فك الحساس B وتركيب الحساس C بدلا عنه

5 لف المربط على الأنابيب ولكل الحساسيين مع ملاحظة ان الجهاز اختار الحساس B او C,D بالطريقة القطرية بهذه الحالة تركيب الحساسيين على جوانب الأنابيب بشكل قطري

6 توصل الكابلات مع الجهاز واجعل الكبل الأحمر من جهة التدفق (مع الجريان ) والكبل الأزرق عكس جهة التدفق من أجل الإشارة الموجبة للتدفق الإيجابي


7 ثبت المرابط على المجرى

8 اضغط مفتاح ENTER وسيظهر على الشاشة المسافة الفاصلة بين الحساسيين بال مم

9 اضبط البعد بين الحساسيين كما ظهر على الشاشة ثم ضع كمية مناسبة من الشحم الخاص على السطح السفلي للحساس وضعه في مكانة المحدد ثم ثبته بشكل جيد بواسطة المجرأة والمنزلقة او المربط الخاص مع مراعاة ان يكون سطح النبوب تحت الحساس نظيفا من الاوساخ والصدأ


**تثبيت الحساسات :-**

يجب تثبيت المجرأة بواسطة المرابط كما يتوجب وضع طبقة من الشحم الخاص المرفق مع الجهاز على السطح السفلي للحساس (تغطية كاملة) بطبقة رقيقة ، هذا الشحم يسهل مرور الأمواج فوق صوتية وينع حدوث اي فراغ بين الحساس وسطح لنبوب لن الفراغ يبدد ويعيق عبور الأمواج فوق صوتية الصادرة عن الحساس

**التعرف على جهاز قياس (الفنشوري)**


يستخدم الفنشوري لقياس معدل السريان او التصرف في النابيب حيث تعتمد طريقة القياس على قراءة الفرق بين المانومترات التي من خلالها تحسب السرعة ومن ثم معدل السريان او التصرف المار بالأنبوب ويعتبر مقياس الفنشوري من إحدى التطبيقات على مبدأ برنولي يوجد له العديد من الأشكال اذا أمكننا وصف ابسطها كالتالي :-

وتشتمل المعادلة التالية لحساب معدل السريان أو التصرف



## التعرف على جهاز قياس (المغناطيسي)

هو عبارة عن أنبوب من مادة لا مغناطيسية مثل (البلاستيك) ويثبت في جدار النبوب إلكترود قياس في طرفين متضادين لقطر واحد (على استواء السطح الداخلي للأنبوب) وبفعل مجال مغناطيسي خارجي تتحرك الأيونات الموجودة في السوائل وتعطي شحنتها لإلكترودي القياس حيث تتناسب هذه الشحنات مع معدل السريان ويوصل الإلكترودين بجهاز قياس يعرض مقدار التدفق او معدل السريان



## أجهزة قياس المنسوب (الصوت – P.Tube Differential gauge) – بنظام المنسوب )

### اجهزه قياس المنسوب

تستخدم اجهزة قياس المنسوب بشكل واسع في مختلف المجالات الصناعية وتختلف طريقة قياس المنسوب تبعا لنوع المجال الصناعي والعملية المراد قياسها والتطبيق مثل :

التحكم :- قياس مستمر ، او قات معينة ، اغراض التحكم في المزج


استقرار التدفق للعملية التالية

اداه انذار :- للمنسوب المرتفع / المنسوب المنخفض ، الايقاف الامن للمنظومة

تسجيل البيانات :- للاغراض التنظيمية واغراض الجرد والتخزين ودفع الفواتير

وسط القياس قد يكون سائل او صلب او غازي وقد يكون مخزن في خزانات مفتوحة او مغلقة او صوامع او صناديق

طرق قياس المنسوب تكون مباشرة او غير مباشرة



- الضغط الهيدروستاتيكي
- العوامات
- خلية الضغط (الحمل)
- قياس المنسوب المغناطيسي
- قياس عن طريق السعة (مكثف)
- قياس عن طريق الفيض المغناطيسي
- الموجات فوق الصوتية
- قياس عن طريق اشعة الميكروويف
- قياس عن طريق الليزر
- قياس عن طريق الرadar
- تراجع العصا
- قياس عن طريق الاهتزاز

## أجهزة قياس المنسوب (الصوتي )

من نوع القياس المباشر وغير متلامس مع الوسط

يتم تحديد المنسوب عن طريق الوقت الذي تأخذ الموجة في الوصول إلى السطح المراد قياسه  
والارتداد للرجوع للحساس مرة أخرى

يقوم الحساس بارسال واستقبال موجات فوق صوتية بسرعة تتراوح من 25 إلى 50 كيلو هرتز و  
يوضع مرسل الموجات في نقطة أعلى من أعلى مستوى للخزان

بمسافة كافية أكبر من blind distance وهي المسافة التي لا يستطيع  
الحساس قياسها ويوجه المرسل عموديا على السطح المراد قياس  
منسوبه

كلما تغير المنسوب كلما تغير الوقت الذي تأخذ الموجات من الارسال  
للاستقبال ويتترجم هذا الوقت إلى منسوب

موجة الحساس قد تكون مستمرة او عبارة عن نبضة تبعا لنوع التطبيق  
وبصفة عامة موجات النبضة عبارة عن نبضات قصيرة ولكن اقوى  
من الموجات المستمرة 5-10 مرات وتستخدم في التطبيقات لتوفير  
دقة عالية في التطبيقات التي يكون فيها ظروف تهوية او اضطراب او  
مواد صلبة عالقة او مواد عالية لزوجة في الوسط المقاس

قد تداخل ظرف معينة للوسط المقاس مع الموجات فوق الصوتية الصادرة عن الجهاز وتشمل  
هذه الظروف

- ارتفاع الضغط او لزوجة عالية للمادة مع وجود مواد صلبة عالقة او تهوية عالية جدا للسائل او اضطراب عال للسائل او وجود رذاذ



- البخار والمتكايفات تولد موجات زائفة مما يؤدي إلى قياس منسوب غير صحيح

- السطح الرغوي يمتص الاشارة والاضطراب يولد انعكاس للاشاره

يتم ضبط المنسوب المقاس عن طريق تحديد المسافة بين سطح الحساس وقاع الخزان الموجود به  
السائل

## أجهزة قياس المنسوب ( P. Tube )

وهي أنبوبة تستعمل لقياس سرعة وكمية سريان المائع وتكون هذه الأنبوبة من أنبوبتين أحدهما  
موازية لاتجاه سريان الماء والأخرى عمودية عليه ، فيناسب الماء عند النقطة (1) بسرعة (V1)  
بينما عند النقطة (2) يتوقف وتصبح سرعته صفراء (V2=0) لأن الفتحة العمودية تكون بمثابة عائق  
يعيق سريان الماء .




### أجهزة قياس المنسوب (Differential gauge) بنظام فرق المنسوب

الطريقة الاولى تستخدم في حالة الخزانات المفتوحة


وهذه الطريقة تستخرج مستوى السائل عن طريق حساب الضغط الرأسي الذي ينتجه وزن عمود السائل

وفيها يوضع حساس ضغط اسفل الخزان ويتم تحويل قيمة الضغط الى المنسوب المقابل له

النظرية العامة لتلك الطريقة :




يجب حساب النقطة المرجعية للخزان مع الاخذ في الاعتبار النقطة التي وضع بها حساس الضغط



### الطريق الثانية تستخدم في الخزانات المغلقة :-

وهي عن طريق فرق الضغط في الخزانات المغلقة يوجد في قمة الخزان كمية من الغاز او الهواء التي ينتج عنها ضغط وهذا الضغط يضاف للضغط الناتج عن السائل و بالتالي يوجد صعوبة في حساب المنسوب الفعلي لذا نستخدم فرق الضغط حيث يحسب فرق الضغط بين الغاز والضغط الكلي وبالتالي معرفة الضغط الفعلي الناتج عن السائل



## جهاز قياس الضغط:


الضغط هو الاجهاد المؤثر في كل الاتجاهات بانتظام

وهذه الاجهزة ما هو ميكانيكي او الكترونی وهو يحتوى على ديرام عندما تقوم المياه بالضغط عليه يحدث انحراف للمياه في اتجاه معين يقوم بترجمة هذا الانحراف الى ضغط ويمكن اعتبار جهاز الضغط نفس جهاز مرسل الاشارة لجهاز قياس التصرف عن طريق فرق الضغط اذا ما تم استخدام فتحة الضغط المرتفع فقط وترك فتحة الضغط المنخفض للهواء الجوي ولكن مدى القياس لجهاز الضغط مرتفع عن جهاز التصرف بطريقة فرق الضغط



## جهاز قياس السرعة الدورانية:

التاكوميتر هو جهاز يقوم بقياس سرعة الدوران بعدد اللفات في الدقيقة ومنه الميكانيكي والإلكتروني سواء كان رقمي او بمؤشر والتاكوميتر الرقمي يقوم بقياس عدد الدورات في الدقيقة عن طريق نبض مصاحب لكل دورة للعمود ويوجد به عداد يقوم بحساب عدد الذبذبات في الدقيقة والتى تساوى عدد الدورات في الدقيقة ومنها ما يعمل بالليزر او الاشعة تحت الحمراء وفىما يلى جدول يبين العلاقة بين تردد الضوء والسرعة



جهاز قياس السرعة الدورانية      توصيل التاكوميتر للتحكم في تشغيل مغير السرعة

لطلبة

سرعه الدوران (دوره/ثانية)	سرعه الدوران (دوره/ثانية)	تردد الضوء (Hz)
٦٠	١	١
١٢٠	٢	٢
٦٠٠	١٠	١٠
١٢٠٠	٢٠	٢٠
٣٠٠٠	٥٠	٥٠
٤٢٠٠	٧٠	٧٠
٤٨٠٠	٨٠	٨٠

## جهاز قياس الاستقامة:

يوجد العديد من الاجهزه الميكانيكية التقليدية لقياس الاستقامة مثل القدمه ذات الورانيه والفييلر ولكن يوجد الان اجهزة تقوم بعمل ذلك عن طريق اشعة الليزر وهو جهاز يحتوى على حساسين يتم وضع كل منهم على كوبلنجز للطلمبه والمحرك الكهربى وفي وضع عكسي لكل منهم ويتم تحريك الكوبلنجز باليد دورة كاملة وعند وضع الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة والثانية عشر يتم عرض وضع الاستقامة على شاشة الجهاز

**EASY-LASER D450**

**D450 LASER SHAFT ALIGNMENT SYSTEM**

Easy-Laser D450 is based on the reverse-dial method of alignment. (2) laser/detector units are mounted opposite each other across the coupling. The shaft is rotated to 9, 12, and 3 o'clock positions, and the display shows for offset and angularity is presented on the screen in graphical and numeric form. The display is "live"- no corrections are immediately confirmed. D450 has two measurement programs: Horizontal shaft alignment and Softfoot Indicator, memory for 1,000 measurements and PC communications.

**Measurement Programs and Functions**

- ▶ HORIZONTAL 9-12-3 For alignment of horizontal machines.
- ▶ SOFTFOOT Checks Machine is standing evenly on its feet. Shows offset and angle values in relation to selected tolerance.
- ▶ THERMAL GROWTH Compensates for differences in thermal growth between machines.
- ▶ CHECK Check offset and angle values in relation to selected tolerance.
- ▶ Anodized aluminum construction
- ▶ No calibration required-ever
- ▶ No training required—simple to use
- ▶ Fits shafts from 3/4" diameter and up

Press Enter at each position for an alignment solution

**Order P/N 5700-100 \$5,500**

D450 includes: (2) 10mm Laser/Detectors with cables, (1) Display Unit with firmware, (1) Leatherette Cover, (2) Fixture Bases with chain fasteners, (1) Set of 2 1/2" Riser, (1) Set of 9 1/2" Riser, (2) Chain extensions, (1) Tightening Tool, (1) Tape Measure, EasyLink Windows software and cables, Carrying Case and User Manual.

**EASY-LASER D505**

**D505 LASER SHAFT ALIGNMENT SYSTEM**

Easy-Laser D505 Series uses the same alignment method as the D450. These systems are more robust with 20 mm laser/measuring units (distance-66 feet) and have many more alignment programs in the firmware.

**The EASY-TURN™ Program** requires only 40° of rotation for an alignment solution.

**Order P/N 5700-125 \$9,995**

D505 includes: (1) Aluminum Storage Case, (2) 18 mm PSD laser/detector with electronic inclinometers, (1) Display Unit with firmware and 2 m cables, memory for 1000 shaft alignments, (2) Fixture Bases with chain fasteners, (1) Set of 2 1/2" Risers, (1) Set of 9 1/2" Risers, (2) Chain extensions, (1) Tightening Tool, (1) Tape Measure, EasyLink Windows software and cables, (2) Magnetic Bases, (2) Offset Brackets and User Manual.

**EASY-LASER D525**

**D525 PROFESSIONAL LASER SHAFT ALIGNMENT SYSTEM**

Easy-Laser D525 takes all the features of the D505 System and expands the firmware to include geometric capabilities. With the addition of the correct accessories, the following additional programs of the D525 System can include:

- ▶ SPINDLE- centerline measurement of machine spindles on tooling/drilling machines.
- ▶ STRAIGHTNESS- for measurement of machine foundations, filaments, etc.
- ▶ CENTER OF CIRCLE- for measuring straightness of journal bearings.
- ▶ FLATNESS- just like it sounds, allows measurement of twist in machine foundations.
- ▶ PLUMBLINE- measure plumbline of turbine and/or generator shafts.
- ▶ GEOMETRY- for measurement of various geometric conditions.
- ▶ PARALLELISM FOR ROLLS- measurement between rolls, machine parts, etc.
- ▶ FLANGE FLATNESS- measure flatness on circular planes, i.e. axial bearings.

Most of the above Programs require additional hardware. Check our web site for complete details.

**Order P/N 5700-130 \$12,800**

D525 includes: (1) Aluminum Storage Case, (2) 18 mm PSD laser/detector with electronic inclinometers, (1) Display Unit with firmware and 2 m cables, memory for 1000 shaft alignments, (2) Fixture Bases with chain fasteners, (1) Set of 2 1/2" Risers, (1) Set of 9 1/2" Risers, (2) Chain extensions, (1) Tightening Tool, (1) Tape Measure, EasyLink Windows software and cables, (2) Magnetic Bases, (2) Offset Brackets and User Manual.

**ups** Free UPS shipping is available, visit our website for details [www.monarchdirect.biz](http://www.monarchdirect.biz) 1-800-999-3399

**D505 Series Firmware Programs**

**VERTICAL SHAFT ALIGNMENT**- aligns vertical shafts using the 9-12-3 method.

**EASYTURB- alignment for horizontal and vertical shafts requires only 40° of shaft rotation.**

**SOFTFOOT INDICATOR-** determine if all feet are resting evenly- find correction if not.

**CARDAN SHAFT-** displays the angular misalignment and correction for offset machines.

**VERTICAL SHAFT ALIGNMENT-** for vertical and flange mounted machines.

**GEOMETRY AND PARALLELISMS-** displays many alignment programs for various shafts.

**VALUES-** used for dynamic measurements. Displays °C and °M, and values "LIVE".

**MACHINE TRAIN-** alignment for 2 to 5 machines in a row. Select any fest for reference.

**REFLOCK-** lock reference feet for alignment solution. Provides alternative alignment solutions.

**FLATNESS AND GROWTH-** compensates for thermal growth differences between machines.

**TOLERANCE-** displays results for tolerance checks against predefined tolerance values or values.

**MEASUREMENT FILTER VALUE-** eliminates filter for accurate readings in high vibration environments.

\* requires additional hardware.

**Viewing the Results**

**Vertical Shaft Alignment Results:**

Parameter	Value
Offset	0.0 mils
Speed	0-1000 rpm
Angle	3.5 mils
Offset	0.9 mils/inch

**Horizontal Shaft Alignment Results:**

Parameter	Value
Offset	0.0 mils
Speed	0-1000 rpm
Angle	3.5 mils
Offset	0.6 mils/inch

For more details visit [www.easylaser.com](http://www.easylaser.com)

## جهاز الكشف عن الغازات:-

يستخدم جهاز الكشف عن الغازات السامة فى الأماكن المغلقة والمفتوحة ، للعمل على كشف أى تسربات لغاز الكلور أو أى من الغازات السامة الكبرى سواء فى الأماكن المغلقة مثل آبار الصرف الصحى، قبل التعامل معها من أجل سلامة العاملين فى إطار ما تقوم به الشركة من تطوير فى الأداء بمجال السلامة والصحة المهنية.

حيث يعمل الجهاز على قياس مستوى الغازات السامة داخل الأماكن المغلقة مثل آبار الصرف الصحى والأماكن المفتوحة مثل محطات معالجة الصرف الصحى وبذلك يتمكن العامل من القيام بالصيانة الدورية بالأماكن المغلقة وبعض الأماكن التى تحتاج لصيانة داخل محطات الصرف الصحى بدون تعرض حياته لأخطار الموت ، حيث يقيس الجهاز نسبة الأكسجين وتركيز كبريتيد الهيدروجين المتضاعد نتيجة تفاعلات مياه الصرف الصحى التى إذا زادت تلك النسبة لهذا الغاز عن الحد المسموح به تؤدي لاختناق العامل والوفاة فى الحال.

ونستطيع تأمين حياة العاملين فى محطات الصرف الصحى قبل البدء فى الأعمال اليومية لهم،



## جهاز قياس الذبذبة والضوضاء

:

**أولا :- الضوضاء** - هي خليط متنافر من الاصوات التي تنتشر في جو العمل فتقلل الانتاج ، فضلا عن ما تحدثه علي المدى الطويل من ضعف تدريجي في قوة السمع ، وربما أنتهي بالصمم الكامل.

- ينتقل الصوت على شكل تموجات تنتشر في الوسط وتحيط بمصدره في كافة الاتجاهات ، ولا يستطيع الصوت الانتقال في الفراغ ، بل لا بد من توأجد وسط مادي كي تنتقل من خلاله هذه التموجات الصوتية.

- تقاس شدة الضوضاء بوحدة الديسيبل ، وهي أضعف الاصوات التي يمكن لأذن الانسان السليم التقاطها وتساوي 20 من المليون من الباسكال.

- تقاس شدة الضوضاء بجهاز يسمى Sound Level Meter.

#### \*نظريه عمل الجهاز :

هو عبارة عن جهاز استجابة للصوت ويقارب بنفس الطريقة التي تعمل بها أذن الانسان ، وهو عبارة عن:

1- ميكروفون لأنقاط الموجات الصوتية المنتشرة في الوسط.

2- وحدة أو دوائر كهربائية لتحويل الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية. 3- مكبر يعمل على تكبير هذه الإشارات الكهربائية.

4- شاشة تظهر عليها القراءات بوحدة الديسيبل.



#### جرعة الضوضاء

- تقاس جرعة الضوضاء بجهاز يسمى Noise Dose Meter ويعطي الجهاز النسبة المئوية للتعرض اليومي للضوضاء . ونظريه عمل الجهاز شبيه بجهاز Sound Level Meter

حيث أنه يتكون من:

( 1 ) ميكروفون لأنقاط الموجات الصوتية.

( 2 ) دائرة كهربائية لتحويل الطاقة الصوتية إلى طاقة كهربائية.

( 3 ) الشاشة التي تعطى النسبة المئوية لجرعة الضوضاء التي

يتعرض لها العامل خلال فترة الوردية . وملحق مع الجهاز رسم يعطي علاقة بين

النسبة المئوية لجرعة وعدد ساعات العمل ، ومستوي شدة الضوضاء

بالديسيبل . لمعرفة مستوى شدة الضوضاء بالديسيبل يتم توصيل خط مستقيم بين




**جهاز قياس شدة الصوت**

النسبة المئوية التي تم الحصول عليها من الجهاز عدد الساعات التي تم ترك الجهاز يعمل خلالها . فيتقاطع هذا الخط المستقيم مع الخط الخاص بالديسيبل ، ويتمأخذ القراءة ، وتكون هذه جرعة الضوضاء بالديسيبل ، ويتم مقارنتها بالحدود المسموح بها والمذكورة في القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003

### ثانيا : الاهتزازات الميكانيكية

- الاهتزازة هي حركة ترددية توافقية ، أي أنها حركة تكرر نفسها بعد فترة محددة من الزمن ، وتنقل الأهتزازات الميكانيكية من الآلة إلى يد الإنسان فذراعه ، ثم إلى باقي أجزاء الجسم.



- تؤثر الأهتزازات على المباني والآلات وحساسيتها وقدرتها في الصناعة ، وأيضا على أجزاء جسم الإنسان وكفاءة اعصابة وخاصة الاطراف ، ويظهر هذا التأثير على المدى البعيد.

- هناك نوعان من الأهتزازات:

- 1- اهتزازة الجسم كله.
- 2- اهتزازة اليد والذراع.

- تقاس اهتزازة اليد والذراع بجهاز يسمى Hand – arm Vibration Meter.



\*نظيره عمل الجهاز :

يتكون هذا الجهاز من:


- 1- لاقط للأهتزازات ، والذي يقوم بال التقاط الأهتزازة من يد العامل إلى الجهاز .
  - 2- محول لتحويل الأهتزازة الميكانيكية إلى إشارات كهربائية
  - 3- مكبر للإشارات الكهربائية.
  - 4- دوائر تفاضل وتكامل لهذه الإشارات الكهربائية التي يتم استقبالها للحصول على عجلة الأهتزازة بدلالة الزمن.
- وحدة قياس عجلة الأهتزازة هي متر / ث2.

## وظائف الحساسات


يميل المهندسين الجدد في مجال اجهزة القياس بميلون الى الاعتماد على ان اجهزة القياس دقيقة ولا ينتج عنها اخطاء دون تقييم الاخطاء الناجمة عن الجهاز نفسه والعملية المطلوب قياسها وظروف التشغيل والتطبيق نفسه فقد يكون الخطأ صغيرا جدا يمكن اهماله او كبيرا جدا لدرجة انهيار منظومة التحكم او تعطلاها لذا على المهندس ان يقيم كل تطبيق او عملية صناعية اثناء التصميم واختيار اجهزة القياس المناسبة

**المكونات الرئيسية لجهاز القياس :-**

- **الحساس (Sensor)** :- يقوم بقياس الكمية الفيزيائية (المادية) وتحويلها الى اشاره
- **المعدل (Modifier)** :- يقوم بتغيير نوع الاشارة
- **وحدة العرض (Display unit)** :- تقوم بعملية التهيئة وعرض قيمة الاشارة العناصر المكونة لجهاز القياس :



مثال توضيحي :-



### مواصفات الاداء للاجهزة :

يمكن تحقيق الامان والربحية في اي عملية صناعية عن طريق اختيار الحساس المناسب وتركيبه في المكان الصحيح له ومع ان الحساسات تختلف من حيث نظرية القياس الفيزيائية فانه يمكن عمل طريقة استرشادية لاختيار الحساس المناسب بتحليل مجموعة من العناصر التي تسمى مواصفات الجهاز وتنقسم الى قسمين

- مواصفات ثابتة :- يكون للاجهزة المستخدمة في القياس للعمليات ذات ظروف تشغيل غير متغيرة
- مواصفات ديناميكية :- يكون للاجهزة المستخدمة في القياس للعمليات ذات الظروف المتذبذبة مع الوقت

أهمية المواصفات تكمن في ان التطبيق هو الذي يحدد ما هي المواصفات المطلوبة في الجهاز فقد يتطلب التطبيق دقة عالية بينما يتطلب تطبيق اخر دقة عادية ولكن يحتاج الى موثوقية عالية عموما نجد ان كلما زادت متطلبات الاداء العالي زادت تكلفة الجهاز وصيانته لذا لابد ان نوازن بين المتطلبات والسعر

**المواصفات الثابتة :**

- الدقة (accuracy)
- الضبط او الاحكام (precision)
- التكرار (repeatability)
- المدى (range)
- المقدرة على التمييز (resolution)
- اخرى - الحساسية ، المنطقة الميتة ، ... (sensitivity, dead zone)

**1 دقة :**


دقة الجهاز هي مقدرتة على إعطاء قراءة تكون أقرب إلى القراءة الحقيقة "العيارية". وكلما أعطى الجهاز قراءة أقرب إلى المقدار الحقيقي "العياري" للكمية المقاسة كلما كان الجهاز دقيقاً.

عادة ما يتم تحديد الدقة كقيمة هندسية او نسبة من مدى الجهاز


وتعتبر الدقة مقياساً لدرجة الخطأ في النتيجة النهائية المقاسة ويمكن تحديد دقة الجهاز بإعطاء مدى الخطأ الذي يعطيه الجهاز عند قياس مدى معين من المقدار المقاس

مثلاً: ترمومتر وصف بأنه يعط خطأ قدره  $C^{\circ}0.5 \pm 50$  في المدى ( $C$  to  $100^{\circ}C$ ) يمكن أن يقال أن دقته هي  $C^{\circ}0.5 \pm$  في هذا المدى او قد تحدد كنسبة مثلاً  $\pm 0.5\%$  من المدى

قد تكون الدقة مهمة جداً عند تحديد جودة المنتج وقد تكون متوسطة الأهمية في حالة قياس المنسوب في خزان كبير جداً


**2 الضبط او الاحكام :**

الضبط هو مقدرة الجهاز على إعطاء نفس القراءة عند تكرار عملية القياس بنفس الجهاز، وكلما كان الجهاز مضبوطاً كلما كانت القراءات التي يعطيها لنفس الكمية عند تكرار عملية القياس متقاربة مع بعضها البعض



### 3 التكرار :

هو قرب القياسات من بعضها عند تكرار القياس لنفس القيمة بنفس ظروف التشغيل (التقريب في نفس الاتجاه) مصطلح التقريب في نفس الاتجاه يعني ان القيمة تتقارب (تباعد) عند تكرار التجربة



### 4 تمدى :

هو اقل واعلى قيمة يمكن للجهاز ان يقيسها الفرق بين اعلى قيمة واقل قيمة يسمى

Span سبان

### 5 المقدرة على التمييز :

هي المقدرة على الفصل بين صورتين صغيرتين متلاصقتين فإذا كانت مقدرة الجهاز مثلاً ترمومتراً غير عالية فان درجتي حرارة متلاصقتين تظهران كأنهما درجة حرارة واحدة وكلما كانت مقدرة الجهاز على التمييز عالية كلما كان الترمومتراً قادرًا على الفصل بين درجتي حرارة متقاربتين وإظهارها واضحة. فمثلاً اذا كانت دقة الترمومتراً  $0.1^{\circ}\text{C}$  فانه يستطيع التمييز بين  $10.1^{\circ}\text{C}$  و  $10.2^{\circ}\text{C}$  لكنه لا يفرق بين  $10.12^{\circ}\text{C}$  و  $10.18^{\circ}\text{C}$

## 6 حساسية الجهاز:

هي نسبة الإشارة الخارجة إلى التغير في الإشارة الدخلة. ويختلف تعريف الحساسية حسب نوع ار الجهاز فمثلاً الجلفانومتر يمكن استخدامه لقياس التيار فتعرف الحساسية  $S$  في هذه الحالة بنسبة مقدار الانحراف بالمليمتر أو التقسيمات (d) إلى شدة التيار بالمايكروأمبير (A)


$$S = \frac{D(\text{mm})}{I(\mu\text{A})}$$

وعند استخدامه فولتميترًا تكون الحساسية عبارة عن نسبة الانحراف إلى فرق الجهد بالملايي فولط الذي يحدث ذلك الانحراف:

$$S = \frac{D_{\text{mm}}}{V_{\text{mV}}}$$

**المواصفات الديناميكية:**

1 سرعة الاستجابة (Speed of response)



2 الصحة (Fidelity)

3 التاخر (Lag)

4 الانحراف (Drift)

1 سرعة الاستجابة (Speed of response): هي سرعة استجابة الجهاز للكمية المقاسة

2 الصحة : - هي الدرجة التي يظهر بها التغير في القيمة المقاسة بدون حساب الخطاء الديناميكي

3 التاخر : - هو تاخر استجابة الجهاز للتغير في الكمية المقاسة

4 الانحراف : - هو تغير تدريجي في خرج القيمة المقاسة مع مرور الزمن والذي ليس له علاقة بتغير قيمة الخرج المقاسة مع اختلاف ظروف التشغيل

مواصفات اخرى:

- الصيانة
- الاتساق مع وسط العملية المقاسة
- الامان
- التكلفة

**الاتساق مع وسط العملية المقاسة:** لابد من الاخذ في الاعتبار اربعة شروط عند اختيار الجهاز

#### 1-الاتصال الحساس المباشر بالوسط المقاس:

الحساسات مثل orifice plates الخاصة بقياس التدفق والحساسات الخاصة بقياس المنسوب مثل العوامات لها اتصال مباشر بالوسط المقاس

#### 2-غلاف الحماية:

الحساسات مثل pressure diaphragms و thermocouples يكون لها غلاف بينها وبين الوسط المقاس

#### 3-القياس عن طريق اخذ عينة :

عندما تكون وسط القياس خطر او ان الجهاز حساس جدا ويقوم بتنفيذ تحويلات فизيائية كيميائية معقدة على المادة المقاسة فيمكن اخذ عينة من الوسط للقياس

#### 4-مكان عرض القيمة المقاسة :

يتم عرض القيمة المقاسة لمراقبتها من قبل افراد المنظومة الصناعية

غالبا ما يكون عرض القيمة المقاسة في صورة اشكال بيانية مثل ارتفاع شريحة رأسية او على شكل مؤشر وفي معظم الاحيان يكون عرض القيمة على شكل رسم خط بياني يوضح القيمة المقاسة لبعض الوقت الماضي وبالاضافة لذلك يمكن عرض القيمة المقاسة بصورة رقمية كنوع من دقة العرض للمعايرة والقيم المرسلة الى نظام التحكم الرقمي يمكن تخزينها في صورة قاعدة بيانات يمكن استدعائها في اي وقت لاستخدامها في الحسابات الخاصة بالمنظومة ومراقبة تشغيلها

#### ويوجد اربعة طرق لعرض القيمة المقاسة

- عرض في الموقع : - وهي عرض القيمة في المكان الذي يوجد به الجهاز ونتابع هذا القياس عند العمل على معدة مرتبطة بهذا القياس وهذا النوع من العرض هو الاقل تكلفة ولكن لا يوجد تسجيل تاريخي لتلك القيم الا اذا وجد تسجيل يدوى

- عرض في لوحة في الموقع : - بعض المعدات تعمل من لوحات خاصة بها في الموقع حيث يتم تجميع قيم اجهزة القياس الخاصة بتلك المعدة ووضعها في تلك اللوحة حيث يتمكن المشغل

لذلك المعدة من تشغيلها وايقافها ومتابعة عملها وتستعمل هذه الطريقة في المعدات التي تتطلب اجراءات يدوية اثناء التشغيل ويكون عرض القيم ايضا في غرفة التحكم الرئيسية بجانب تلك اللوحة

- عرض في غرفة التحكم الرئيسية : - توضع في غرفة التحكم قيم القياسات الخاصة بمجموعات من المعدات في الموقع التي قد تبعد عن غرفة التحكم مئات الامتار ويكون الغرض من ذلك هو التحكم والمتابعة والتحليل للمنظومة بالكامل
- المراقبة عن بعد : - في بعض الحالات يتم تشغيل المنظومة اوتوماتيكيا بدون تدخل الانسان وفي هذه الحالات يتم نقل قيم هذه الاجهزه لاسلكيا الى وحدة مركزية حيث يمكن للانسان ان يراقب مجموعة مواقع كاملة مثال على ذلك هو موقع انتاج البترول

القياسات الاساسية المطلوبة في العملية الصناعية :

- 1 المنسوب
- 2 التصرف
- 3 الضغط
- 4 الحرارة

### **الفك والتركيب**

يرجع في الفك والتركيب الى الشركات المتخصصة في مجال الأجهزة حتى يراعى فيها الأصول الفنية في الفك والتركيب لتعطى قراءات سليمة.

## المراجع

- تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ و مشاركة السادة :-

شركة مياه الشرب بالقاهرة	مهندس/أحمد عبد العظيم السيد
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة	مهندس/ حسني حجاب
شركة مياه الشرب بالقاهرة	مهندس/ عبد العليم أحمد بدوى
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ عبد المعطى سيد زكي
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ مجدى أحمد عبد السميع
شركة صرف صحي القاهرة	مهندس/ محمد حلمي عبد العال
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة	مهندس/ محمد غنيم محمد غنيم
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية	مهندس/ محمود محمد الدibe
شركة صرف صحي الاسكندرية	مهندس/ السيد جمال ناصر



للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)

