



الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحي

برنامج المسار الوظيفي
للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

مبادئ الصيانة الكهربائية
الجزء الأول

فنى صيانة كهربائية - حديث



تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع تنمية الموارد البشرية - الادارة العامة للمسار الوظيفي

المحتويات

4	الفصل الاول : العدد والادوات.....
4	اولاً معدّات الرفع.....
4	أنواع الأوناش.....
4	1- الأوناش المتحركة.....
5	2- الونش المحمول على شاحنه truck mounted crane.....
6	3- أوناش تسير على جنزير.....
6	4- الأوناش البرجية.....
7	5-أوناش الشوكة.....
7	6-الأوناش العلوية.....
7	أجزاء (مكونات الونش الرئيسية).....
10	ثانياً: أدوات وأجهزة القياس الميكانيكية.....
10	1- القدمة الصلب.....
10	2-القدمة ذات الورانية.....
14	3-المايكروميتر.....
17	4-زوايا القياس.....
19	5-الشنكرة.....
21	ثالثاً: أجهزة القياس الكهربائية.....
21	الأجهزة التماثلية.....
22	أجهزة القياس الرقمية.....
35	الصيانة.....
35	خطوات تطبيق الصيانة الصحيحة في منشأة.....
35	- معرفة المعنى الصحيح للصيانة :.....
35	معرفة أنواع الصيانة:.....
36	خطوات تطبيق الصيانة :.....
37	الفصل الثانى : لوحات التوزيع الكهربائية : Switch Gear.....
37	مقدمة :.....
37	أنواع اللوحات الكهربائية ومكوناتها.....
38	أولا تقسم وتصنف لوحات التوزيع :.....
42	ثانيا أنواع اللوحات الكهربائيه.....
47	الفصل الثالث : الكابلات الكهربائية.....
47	مقدمة.....

- 1- تعريف الكابلات :- 47
- 2- تصنيف الكابلات من حيث الجهود المنقولة :-..... 47
- 3- تصنيف الكابلات من حيث مادة العزل المستخدمة :- 48
- 4- خصائص المادة العازلة :-..... 48
- 5- أنواع المواد العازلة :-..... 48
- 6- الموصلات 53
- 7- مكونات الكابلات Cables Component 55

الفصل الاول : العدد والادوات

مقدمة :


لما كان الفني يتعامل في حياته العملية دائما مع الأرقام لا الصفات لذلك تبدأ العملية الهندسية بتحويل الصفات إلى أرقام أو بمعنى آخر تحديد الصفات بالأرقام وعملية القياس تقدم مثلا على ذلك فالمقصود منها هو التعبير عن صفة ما برقم معين وتعرف عملية القياس بأنها عملية تحديد القيمة العددية لكمية ما ومقارنتها بوحدة قياس مناظرة لها ومعلومة أي أنها تعتبر عملية مقارنة بعد مجهول ببعد قياسي متفق عليه ومقسم إلى وحدات والتعبير عن هذا البعد المجهول بوحدات البعد القياسي

اولاً معدات الرفع


هى المعدات الثابته او المتحركه والتي تستخدم فى رفع الاحمال والتي عاده ماى تدار ميكانيكا او كهربيا او هيدروليكا او عن طريق الهواء (Pneumatic) الخ ... مثل الاوناش - والرافعه الشوكيه

أنواع الأوناش


1- الأوناش المتحركة




2- الونش المحمول على شاحنه truck mounted crane



3- أوناش تسير على جنزير



4- الأوناش البرجية



5-أوناش الشوكة

6-الأوناش العلوية



أجزاء (مكونات الونش الرئيسية)

1- الجسر Bridge



End truck

2- قائد المشوار



Bridge girder

3- عوارض الجسر



Runway

4- المشوار

5- قضبان المشوار



6- الرافعة



7- العربة Trolley




8- ممتص الصدمات Bumper



ثانياً: أدوات وأجهزة القياس الميكانيكية

1- القدمة الصلب

ويعتبر القدمة الصلب من أقدم أدوات القياس شيوعاً وتصنع من الصلب غير القابل للصدأ والمقسى والمجلىخ ويوجد على جانبيه تدريج للقياس والتدريج يحتوى في احد جانبيه المقياس وفق النظام الانجليزي بالبوصة وكل بوصة مقسمة إلى 16 جزء وكل من الأخير مقسم إلى أربعة أقسام وبالتالي تكون أقل قراءة مباشر هي 64/1 من البوصة والجانب الأخر من التدريج مقسم إلى قسمين فتكون أقل قراءة مباشر 2/1 مم ويطلق عليها أيضاً اسم مساطر القياس الصلبة وتوجد هذه المساطر بالمقاسات (6،12،24،36،72 بوصة والتي تكافئ بالمليمتر المقاسات (150،300،600،1000،2000) مم على التوالي .




2-القدمة ذات الورانية

تتكون القدمة ذات الورانية من مسطرة تنتهى بفك ثابت سطح الداخلي مجلىخ بدقة ناعم جدا وينزلق على المسطرة برواز مصنوع من الصلب يحتوى على التقسيم المساعد أو المقياس الثانوي (الورانية) ومثبت فيه الفك الأخر (الفك المتحرك أي المنزلق ويوجد على البرواز مسمار زنق لتثبيت المقاس عند الحاجة عند الحاجة عند وضع معين وينزلق مع البرواز حامل وسيلة الضبط الدقيق ويكون له مسمار زنق أيضاً ويتم الاتصال بين حامل وسيلة الضبط الدقيق والبرواز عن طريق مسمار مقلوظ مثبت عليه وسيلة الضبط الدقيق والذي يستخدم في الضبط الدقيق للورانية وتعتمد طريقة قراءة القياسات في القدمة ذات الورانية على تدريجين على القدمة احدهما على ساق القدمة والأخر الفك المتحرك بحيث يمثل التدريج على الساق الإعداد الصحيحة والتدريج على الفك المتحرك يمثل أجزاء المليمتر.

وتستخدم القدمة ذات الورانية في قياس الأبعاد الخارجية والداخلية ويلاحظ في هذا النوع من قدمات القياس تطابق صفر التدريج فى المقياس الرئيسي على صفر التدريج فى المقياس الثانوي عندما يتلامس

سطح القياس القياس الخارجي وعند استخدام القدمة للقياس الداخلي يضاف للقراءة مقدار طول فكي القياس .



حساسية (دقة) قياس القدمة

تعتبر النسبة بين التغير في القيمة المقروءة والتغير في قيمة البعد المقاس حساسية القدمة ويقاس التغير في القيمة المقروءة بأصغر قيمة للتدرج وعلى ذلك فإن الحساسية يمكن أن تعرف بأنها أصغر قيمة تدرج لوسيلة القياس أو أصغر قيمة يمكن قراءتها باستخدام وسيلة القياس (دقة القياس)

حساسية القدمة = قيمة وحدة التدرج على المقياس الرئيسي / عدد أقسام الورنية

حيث أن :

قراءة القدمة = الرقم الذي تحدده أصغر وحدة تدرج على المقياس الرئيسي والتي تقع مباشرة قبل صفر الورنية + قيمة كسر هذه الوحدة

قيمة الكسر = حساسية القدمة × عدد أقسام الورنية من الصفر حتى خط الانطباق

نظرية الورنية

يلاحظ أن المسطرة مقسمة إلى وحدات القياس (مم , أنصاف المليمتر) أما الورنية فمقسمة بطريقة يمكن بها الحصول على دقة قياس تصل إلى 0.02 مم كما يلي :-

أ – إذا كان كل 1 مم يمثل 9 أقسام المسطرة والتي تقسم على 10 أقسام على الورنية أي أن كل قسم من أقسام الورنية يساوى 10/9 مم

يكون الفرق بين كل قسم من المسطرة والورنية = $1 - (10/9) = 10/1 = 0.1$ مم

أي أن الورنية تقرا بدقة = $0.1 \times 1 = 0.1$ مم

ب- اذا كان كل 1 مم يمثل 19 قسما من أقسام المسطرة والتي تقسم على 20 قسما على الورنية أي أن كل قسم من أقسام الورنية يساوى $20/19$ مم

والفرق بين كل قسم من المسطرة والورنية = $1 - (20/19) = 20/1 = 0.05$ مم


أي أن الورنية تقرءا بدقة = $0.05 \times 1 = 0.05$ مم

ج- إذا كان كل 0.5 مم يمثل 24 قسما من أقسام المسطرة والتي تقسم على 25 قسما على الورنية أي ان كل قسم من أقسام الورنية يساوى $25/24$ مم

والفرق بين كل قسم من المسطرة والورنية = $1 - (25/24) = 25/1 = 0.04$ مم

أي إن الورنية تقرا بدقة = $0.04 \times 0.5 = 0.02$ مم

قراءة الأطوال باستخدام القدمة ذات الورنية



الشكل لقدمة ذات دقة قياس 0.02 مم وفيما يلي طريقة قراءة القياس بها

1. يتم قراءة العدد الصحيح من أقسام المسطرة وخط تدريج الورنية بحيث يقرأ من على يسار صفر الورنية ويضرب هذا العدد في 10 فيكون العدد 21 .
2. تتم ملاحظة خط تدريج المسطرة وخط تدريج الورنية المبيان على استقامة واحدة (خط الانطباق) وفي حالة عدم الانطباق الدقيق يؤخذ أقرب خط من خطوط الورنية الذي ينطبق على أحد خطوط المسطرة .
3. تتم قراءة عدد أقسام الورنية الموجودة على يسار خطى الورنية والمسطرة المنطبقين (أو اكثر قريبا من بعضها من بعض فإذا كان الانطباق على الخط التاسع من الورنية كما بالشكل يضاف (9) مضروبة في دقة القدمة وهى 0.02 فتكون القراءة تبعا للرسم المبين في هذا الشكل هي :-

$$\text{القراءة} = 21 + 9 \times 0.02 = 21.18 \text{ مم}$$

القدمة الإلكترونية أو الرقمية (Digital Caliper)

تستعمل القدمة الإلكترونية بنفس الطريقة المذكورة للقدمة ذات الورنية. إلا أن قراءة نتيجة القياس تكون مباشرة على الشاشة الإلكترونية. يتميز هذا النوع بسهولة استعماله و لكنه حساس و قد تتأثر دقته بالحرارة، الرطوبة و المواد الكيماوية.




الأنواع الأخرى للقدمة ذات الورنية

بالإضافة إلى القدمة ذات الورنية والمستخدم في قياس الأقطار الداخلية والخارجية والسابقة دراستها هناك أنواع أخرى من القدمات منها :-


أ. قدمة تحديد الأعماق ذات الورنية

تستخدم القدمة الورنية لتحديد الأعماق في قياس أعماق الثقوب وتحديد أبعاد التجاويف وهي تشبه إلى حد بعيد قدمة قياس الأقطار ذات الورنية من حيث التدرج على الساق ونفس خصائص الورنية المركبة على الفك المتحرك (المنزلق) ويمكن بواسطتها القراءة في حدود 100/1 مم ويتضح كيفية استخدام هذه القدمة في قياس الأعماق .



ب.قدمة تحديد الارتفاعات ذات الورنية

القدمة الورنية لتحديد الارتفاعات والتي تستخدم فى تحديد الارتفاعات فى عملية الشنكرة وقياس الارتفاعات فى الأجزاء الميكانيكية الراسخة وكذلك لقياس الارتفاعات المتوازنة على سطوح عمودية بالنسبة للقاعدة الأفقية وهى تشبه القدمة ذات الورنية لقياس الأقطار فيما عدا أنها ذات قاعدة ثقيلة تسمح لها بالارتكاز العمودي.



3- المايكروميتر



المايكروميتر هو جهاز لقياس الأقطار الخارجية ويعتبر أحد أجهزة القياس الدقيقة ويمكن بواسطته الحصول على أقصى درجات الدقة في القياس وهو شبيه بالقدمة ذات الورنية مع دقة أعلى في القياس تصل إلى 0.01 مم ويوجد منه المايكروميتر العادي و المايكروميتر الرقمية .


ويتكون المايكروميتر من عمود مصقول ملولب يتحرك مسافة مقراها 0.5 مم لكل لفه من لفات اسطوانة الإدارة التي تتضمن التدرج الحلقي الذي يمثل فيه كل قسم 0.01 مم في حين أن التدرج الموجود على اسطوانة التدرج الرئيس للمايكروميتر يمثل الإعداد الصحيحة ونصف المليمترات .

قياس الأقطار باستخدام المايكروميتر



عند إدارة اسطوانة الإدارة دورة واحدة كاملة يتقدم الفك المتحرك في اتجاه الفك الثابت أو يبتعد عنه بمسافة تساوى الخطوة 0.5 مم والمقياس الرئيس للمايكروميتر مدرج بحيث يتحدد مكان صفر التدرج الرئيس عندما يتلامس فكا المايكروميتر ويقسم المقياس الثانوي إلى 50 قسما مما يجعل المقياس الثانوي بكامله يناظر مسافة تساوى 0.5 مم على المقياس الرئيس ويكون كل قسم على المقياس الثانوي 0.01 مم وتحدد قراءة المايكروميتر بتحديد قيمة المليمترات والنصف مليمترات الكاملة على المقياس الرئيس أما كسر المليمتر الأصغر من نصف المليمتر فيحدد على المقياس الثانوي ويستخدم المايكروميتر القياس الخارجي لقياس الأبعاد الخارجية للمنتجات ويلاحظ ان المايكروميتر مزود بميكانيكية حركة سقاطية (سقاطة انزلاقية) في نهاية الاسطوانة تستخدم لتثبيت قوة الضغط ما بين قطعة الشغل وعمود القياس المصقول في حدود 10 نيوتن مما يجعل دقة القياس ثابتة .

أعداد صحيحة (mm)




أنصاف وكل شرطه تساوي (0.5 mm)

أجزاء من مئة ويقراً كل عدد بعد قسمته على 100 (mm)

القراءة الكلية = قراءة التدرج الطولي (الأعداد الصحيحة) + قراءة التدرج الطولي (الأنصاف) + قراءة التدرج الدائري (جزء من مئة)

مثال



- التدرج الطولي (العدد الصحيح): = 12 mm
- التدرج الطولي (الأنصاف): = 0.5 mm
- التدرج الدائري (الجزء من مئة): = 0.16 mm
- القراءة الكلية = 12 + 0.5 + 0.16 = 12.66 mm


الأنواع الأخرى للمايكروميتر :

بالإضافة إلى مايكروميتر القياس الخارجي والمستخدم في القياس الخارجي والسابق دراسته فهناك أنواع نذكر منها :-


أ- مايكروميتر قياس الأعماق

ب- مايكروميتر القياس الداخلي

وتبين أن طريقة استخدام كل منهما حيث لهما نفس أجزاء مايكروميتر القياس الخارجي إلا أن طريقة استخدامها تختلف مع ملاحظة أن الأجزاء الرئيسية لكل منهما وضعت بأرقام على الرسم وذلك لجعلها تمرينا يقوم المتدرب بوضع اسم كل جزء على الرقم الخاص به وذلك من خلال دراسته لمايكروميتر القياس الخارجي .



أ- مايكروميتر قياس الأعماق والقياس الداخلي.



ب- استخدام مايكروميتر قياس الأعماق والقياس الداخلي.

4-زوايا القياس

تستخدم أجهزة قياس الزوايا (زوايا القياس) لقياس الزوايا على أسطح وأطراف المشغولات وهناك نوعان من هذه الأدوات منها أدوات القياس الثابتة وأدوات القياس القابلة للضبط وفيما يلي سوف نستعرض بعض هذه الأجهزة ومواصفاتها .

أ. زاوية القياس القائمة

تعتبر زاوية القياس القائمة من أدوات قياس الزوايا الثابتة والتي تتكون من جناحين وضع كل منهما قائم الزاوية بالنسبة للآخر (زاوية 90) وأحد هذين الجناحين سميك لتركيز وضع الزاوية على الشغل المراد اختباره والجناح الثاني رقيق وغالبا يكون مدرجاً بالمقاييس المترية أو الانجليزية أو كليهما .

ويستخدم هذا النوع من الزوايا في اختبار تسوية السطوح المتعامدة والمربعات وما شابه ذلك عن طريق قياس زاوية محددة وهى 90 ، كما توجد زوايا قياس أخرى تستخدم لقياس زوايا محددة أيضا


مثل (45،60،135) ولكن الزاوية القائمة هي الأكثر استخداماً .



ب. زاوية القياس المتحركة



تعتبر زاوية القياس المتحركة من أدوات قياس الزوايا القابلة للضبط والتي تستعمل بكثرة في العمليات التي تتطلب دقة ضبط قياس زواياها المختلفة الميل ، كأضلاع الأشكال الخماسية والسداسية وهكذا، ويوجد منها البسيط والشامل .



أما زاوية القياس الجامعة الشاملة فتتكون بالإضافة إلى القطعتين السابق ذكرهما في النوع البسيط (سلاح الزاوية والقاعدة الرئيسية) فإن هناك جزأين آخرين أولهما أداة تحديد المحاور للأقراص والأعمدة المستديرة ، وثانيهما الزاوية المتحركة ذات المؤشر والتدريج على محيطها والذي يساوى 360 ويستخدم هذا الجزء في قياس الزوايا المختلفة لسطوح المشغولات وجميع الأجزاء تتحرك على سلاح الزاوية .

5-الشنكرة

تعرف الشنكرة بأنها عملية نقل الأبعاد المطلوبة للمنتج من رسومات التشغيل وتوقيعها على قطعة التشغيل (القطعة الخامة) المستوية الشكل تمهيدا لعمليات التشغيل وهذا يشمل تحديد المحاور والمراكز والحدود الخارجية لقطعة التشغيل بهدف تحيد الأجزاء الزائدة والتي يرغب في إزالتها بعمليات التشغيل . وعادة تجرى عملية الشنكرة على منضدة من الزهر صنعت خصيصا لهذا الغرض ويجب المحافظة على نظافة سطحها وكذلك يجب أن تكون خالية من الخدوش والتجاويد ويجب أن نتجنب وقوع أي شئ على سطحها سواء أكان عدة أم قطعة تشغيل لان ذلك قد يؤدي لعدم دقة عملية الشنكرة وبالتالي إلى عدم صلاحيتها .

الادوات المستخدمة في عملية الشنكرة

وتتم عملية الشنكرة باستخدام بعض الادوات الخاصة التي تتوقف نجاح عملية الشنكرة على أساس صلاحيتها ونذكر منها :-

أ. زهرة الشنكرة

وتعتبر زهرة الشنكرة من العدد الدقيقة المستخدمة في عملية الشنكرة وتصنع من الحديد الزهر المصقول والمجلى ويوجد منها نوعان زهرة استواء وزهرة مثلثية وتستخدم زهرة الاستواء للمشغولات المستوية أما الزهرة المثلثية فتستخدم للمشغولات الاسطوانية.

وللمحافظة على دقة الزهرة لمدة طويلة يتبع الاتى :-

- تنظيف الزهرة جيدا بعد الاستعمال لان وجود أتربة أو رايش أسفل التشغيل يؤثر على درجة دقة القياس بالإضافة إلى أنها تزيد من سرعة تآكل سطح الزهرة .
- تغطي الزهرة بعد الانتهاء من استعمالها وبعد تنظيفها بغطاء مناسب من الخشب مع وضع طبقة خفيفة من الزيت على وجه الزهرة أثناء تركها مدد طويلة بدون استخدام .
- توضع الأجزاء الثقيلة على وجه الزهرة عن طريق الانزلاق ويراعى عدم إسقاطها أو اصطدامها بوجه الزهرة للمحافظة عليها من الخدوش .

• يزال الرائش من المشغولات قبل وضعها على الزهرة لحماية سطح الزهرة من الخدوش وكذلك لضمان دقة القياس .

ب. شوكة العلام

تصنع من صلب العدة الكربوني ويكون طرفها دائما مسنونا ومدببا وصلبا ويوجد منها أنواع مختلفة وتستخدم شوكة العلام في شنكرة السطوح (وضع العلامات) في خطوط مستقيمة للمعادن الحديدية أما المعادن اللينة كالألومنيوم وخلافه فله شوكة من النحاس الأصفر أما قطع التشغيل الرقيقة والصفائح المطلية فيستخدم قلم الرصاص في شنكرتها كما يوجد أيضا نوع آخر مشتق من شوكة العلام هو زنبه العلام والتي تستخدم في تحديد مراكز التنقيب وما شابه ذلك بالاستعانة بالمطرقة وتسمى هذه العملية بالترنيب .



ت. البراجل (الفراجير)

تتعدد أنواع البراجل تبعاً لتنوع أغراض استعمالها فمما المستخدم في عمليات القياس ومنها المستخدم في عملية الشنكرة أي نقل الأبعاد إلى قطعة التشغيل أو لعمل دوائر عليها وتصنع على أشكال متعددة فمنها البرجل العدل وأبو شوكة وذو النين والكروي – ويكون جناحا من النوع المثبت بالبرشام أو النوع الذي يتم التحكم في جناحيه عن طريق يأي .



ثالثاً: أجهزة القياس الكهربائية

تعتبر أجهزة قياس الكميات الكهربائية (فرق الجهد والتيار والمقاومة وغيرها) من الأشياء الضرورية والتي لا غنى عنها في مختلف مجالات الهندسة الكهربائية وتختلف أجهزة قياس الكميات الكهربائية تبعاً للكميات الكهربائية تبعاً للكمية الكهربائية المراد قياسها فعلى سبيل المثال يستخدم الوولتمتر لقياس فرق الجهد والاميتر لقياس شدة التيار أما الاوميتر فيستخدم لقياس المقاومة .


كما يوجد جهاز متعدد الأغراض (الافوميتر) والذي يقوم بقياس عدة كميات كهربائية ويوجد من هذه الأجهزة نوعان (التماثلي والرقمي) وفيما يلي سوف نتعرف على هذه الأجهزة والتي تعتبر الأكثر انتشاراً في مجال الدوائر الكهربائية وكيفية استخدامها .

الأجهزة التماثلية

ويحتوى هذا النوع من أجهزة القياس على قلب حديدي ومؤشر يمر على تدريج لتحديد قيمة القراءة المقاسة للكمية الكهربائية وهنا تعتمد دقة القياس على زاوية الرؤية للفني القائم بالقياس . ويتم تركيب هذه الأجهزة في لوحات التوزيع الخاصة بالمنشآت العامة او المصانع وغيرها لمتابعة قيم الجهد والتيار بصورة مستمرة .



(ب) جهاز أميتر تماثلي.



(أ) جهاز فولتمتر تماثلي.



(ب) جهاز أميتر تماثلي.



(أ) جهاز فولتمتر تماثلي.

أجهزة القياس الرقمية

أصبحت هذه الأجهزة الأكثر شيوعاً خاصة وأنه لا توجد فيها مشكلة في قراءة الكميات الكهربائية المقاسة وتظهر القيم على شاشة بشكل أرقام وتعمل باستخدام بطاريات تشغيل من 200 إلى 1000 ساعة عمل الجهاز المتعدد الأغراض الرقمي (الملتيميتر الرقمي)



تعتبر الملتيميترات الرقمية من أكثر أجهزة القياسات استخداماً في مجال الإلكترونيات وذلك لما توفره من سهولة الاستخدام بالإضافة إلى الدقة في القراءة .

مكونات الملتيميتر الرقمي

قد تختلف الإشكال من جهاز رقمي إلى آخر ولكنها جميعاً تحتوى على أجزاء أساسية ومتشابهة .

1- مداخل المجسات :-

للمجسات المستخدمة للقياس مداخل وهى :-

مدخل الموجب :- وهو مؤشر بالرموز ($V\Omega MA$) ويستخدم عند قياس المقاومة والجهد والتيار بالملى أمبير .

مدخل السالب :- وهو مؤشر بالرموز (COM)

مدخل التيار الثابت بالأمبير : وهو مؤشر بالرموز (10ADC) وقد يكون مؤشراً بإشارة أخرى حسب قدرة قياس الملتيميتر الذي لديك لاحظ إننا إذا عكسنا المجسات أثناء القياس فإن إشارة السالب ستظهر فى الشاشة بجانب الأرقام .

2- مداخل قياسات الترانزستور :-

هنا تدخل أطراف الترانزستور في الجزء المؤشر NPN أو PNP بحسب نوعه .

3- مفتاح اختيار عملية القياس



نلاحظ أن هذا المفتاح مقسم إلى عدة أقسام هي :-

- **OFF** ويستخدم لإطفاء الملتيميتر حيث انه يعمل بالبطارية فلا تنس إطفاء الجهاز عند عدم استخدامه
- **DCV** ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا في قياس الجهد الثابت وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قيمة الجهد المراد قياسه .
- **ACV** ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا في قياس الجهد المتردد
- **DCA** ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا في قياس التيار الثابت الصغير أى مللى أمبير أو مايكرو
- **10A** ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا في قياس التيار الثابت بالأمبير
- **Ω** ونحرك المفتاح إلى هذا الوضع عند رغبتنا في قياس المقاومة وهو مقسم إلى عدة أقسام بحسب قيمة المقاومة
- الرمز → ويستخدم لاختبار الصمامات الثنائية (الدايرود).

كيفية قراءة القياسات في الملتيميتر الرقمي

كما ذكرنا فإن أفضل طريقة لشرح طريقة القراءات هي إعطاء الأمثلة :

1- قياس المقاومة

لقياس المقاومة يجب أن نحرك مفتاح اختيار القياس إلى أحد الأماكن التي أمامها رمز Ω أما المجسات فالمجس الأحمر يدخل في الفتحة المؤشرة بالرموز $V\Omega MA$ والمجس الأسود يدخل في الفتحة المؤشر بالرمز COM ستظهر القراءة على الشاشة ولكن إذا ظهرت هذه العلامة فمعنى ذلك أن قيمة المقاومة أعلى من القيمة التي اخترناها باستعمال مفتاح اختيار القياس عند ذلك يجب تحريك المفتاح إلى وضع آخر بقيمة أكبر حتى تظهر لنا قيمة المقاومة .

2- قياس الجهد**قياس الجهد الثابت DC**

قياس الجهد الثابت (DC) يجب أن نحرك مفتاح اختيار القياس إلى أحد الأماكن التي أمامها الرمز DCV إما المجسات فالمجس الأحمر يدخل في الفتحة المؤشرة بالرموز $V\Omega MA$ والمجس الأسود يدخل في الفتحة المؤشر بالرمز COM عند القياس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة ويمكننا تحريك مفتاح اختيار القياس للحصول على أفضل قراءة بحسب قيمة الجهد أي انه إذا كنا نقيس جهد في حدود 15 فولت مثلا فنحرك المفتاح إلى وضع 20 أي أن الجهاز في هذه الحالة باستطاعته قياس الجهود إلى 20 فولت كحد أقصى .

قياس الجهد المتردد AC

قياس الجهد المتردد (AC) يجب أن نحرك مفتاح اختيار القياس إلى أحد الأماكن التي أمامها الرمز ACV وهى في الجهاز الموضح سابقا إما 200 أو 750 فولت فإذا أردنا قياس جهد اقل من 200 فولت فنحرك المفتاح إلى وضع 200 فولت أما إذا أردنا قياس جهد اعلي من 200 فولت فنحرك المؤشر إلى وضع 750 فولت .

3- قياس التيار**قياس التيار الثابت DC**

لقياس التيار الثابت (DC) بالميكرو أو المللى أمبير يجب أن نحرك مفتاح اختيار القياس إلى احد الأماكن التي أمامها الرمز DCA أما المجسات فالمجس الأحمر يدخل في الفتحة المؤشرة بالرموز $V\Omega MA$ والمجس الأسود يدخل في الفتحة المؤشرة بالرمز com

إذا كان التيار المراد قياسه ذا شدة عالية (في الجهاز الموضح 10 أمبير كحد أقصى وقد يختلف ذلك من جهاز إلى آخر فيوصل المجس الأحمر بالفتحة المؤشرة بالرمز 10A عند القياس ستظهر القراءة على الشاشة مباشرة ويمكننا تحريك مفتاح اختيار القياس للحصول على أفضل قراءة بحسب شدة التيار .

طريقة استخدام جهاز الملتيميتر


كما ذكرنا فإن جهاز الملتيميتر هو جهاز متعدد القياس والاستخدام حيث يمكن استخدامه كمقياس للجهد ويسمى في هذه الحالة (فولتميتر) ويمكن استخدامه كمقياس للتيار ويسمى في هذه الحالة (أميتر) كما يمكن استخدامه لقياس المقاومات ويسمى (أوميتر) .

جهاز الميجر :-

هو جهاز اومميتر محمول ذي مدى واسع من القراءات يحتوى على مولد تيار مستمر ويعطى قراءة مباشرة لمقاومة العزل بالاوم أو الكيلو أوم أو الميجا أوم أو الجيجا أوم أو التيرا أوم حسب المدى ويستخدم الميجر لقياس المقاومة العزل في الأجهزة الكهربائية مثل المحركات والمولدات والمحولات والكابلات الكهربائية بين الأوجه وبعضها البعض أو بين الوجه الواحد والأرض كما تستخدم لقياس استمرارية التوصيل في الدوائر الكهربائية المختلفة وقياس المقاومة الأرض .

ويوجد من جهاز الميجر العديد من الأشكال والنوعيات والموديلات تختلف عن بعضها بحسب الغرض المصممة من اجله والمدى الذي تقيسه وطريقه عرضه النتائج (تناظرية أو رقمية أو كلاهما) وكذلك الجهد المستمر الذي تولده وطريقة توليد هذا الجهد (يدويا أو ببطارية داخلية أو من مصدر التيار المتردد) .





تركيبه :-

يتركب جهاز الميكر من مولد كهربائي للتيار المستمر لتوليد جهد عال (على اليمين) وجهاز اومميتر لقياس قيمة المقاومة العزل مباشرة (على اليسار) ويتكون الجزء المتحرك من الاومميتر للجهاز من ملفين (A و B) وعند تشغيل الجهاز يمر تيار في الملف B خلال المقاومة RI مما يجعله يتعامد مع المجال الناشئ من المغناطيس الدائم فينحرف المؤشر أقصى انحراف عكس عقارب الساعة مشيرا إلى ما لا نهاية على التدرج وهى قيمة المقاومة المقاسة وعندما تقصر الأطراف يمر تيار في الملف A خلال المقاومة R2 فينحرف في اتجاه عقارب الساعة أقصى انحراف عكس الانحراف الأول مشيرا إلى قراءة صفر أوم وعندما توصل الأطراف مع المقاومة ما فيمر تيار في الناشئ من الملفين يتوقف المؤشر في مكان ما مشيرا إلى قيمة المقاومة المقاسه على التدرج .




منها ما يظهر مع القراءة مبينا تحذير أو اظهار زمن أو مؤقت ألخ كما في التعريفات التالية مع ملاحظة أن كل جهاز ميكر له شاشته وتصميمه الخاص به والتي يمكن أن تظهر فيها بعض العلامات الخاصة بهذا الجهاز دون غيره من الأجهزة .

- 1- عرض الجهد الموجود على الأطراف 6-8 لعرض نسبة المقاومة المقاسه فى الزمن المبين
- 2- لبيان مستوى شحن البطارية
- 3- مبين انهيار العازل
- 4- اشارة وجود الجهد العالي أثناء العمل
- 5- لعرض القراءة رقميا
- 6- نسبة امتصاص العزل (DAR)
- 7- مبين الاستقطاب
- 8- الثابت الزمني
- 9- عرض سعة العازل
- 10- لعرض القراءة تناظريا
- 11- المؤقت الزمني
- 12- مبين تسجيل البيانات المقاسه فى الذاكرة
- 13- جرس الإنذار
- 14- 15 مبين نظام التشغيل الفعال

أطراف الميجر :

يوجد في بعض الأنواع من جهاز الميجر طرفان (+ و -) وهما إطرف التوصيل لقياس المقاومة العزل وفى كثير من الأحيان يكتفى بهما ولكن فى بعض الأنواع الأدق يوجد طرف ثالث وهو (Guard) أو الحارس وفائدته هو التخلص من او تقليل تيارات التسرب والتي قد تتسبب في قراءات خاطئة عندما يكون العازل متراكما عليه بعض الغبار أو الرطوبة ويتم توصيل هذا الطرف بالعازل ما بين الموصل والارضى .



كيفية قياس المقاومة العزل

لقياس مقاومات صغيرة (في حدود الاوم أو الكيلوأوم) يكفى استخدام جهود صغيرة تكون كافيته لإمرار تيار يمكن قياسه

(كما فى جهاز الاومميتر) أما فى قياس مقاومات العزل العالية (ميغا اوم حتى التيراوم) للمحولات أو المولدات والكابلات ذات الجهد العالي فيلزم تسليط الجهد العالي حتى يمر تيار يمكن قياسه وهذا يستلزم وجود مصدر الجهد العالي (كما فى جهاز الميجر) يتم تسليط الجهد المستمر العالي على العازل والذي يتسبب فى مرور تيار صغير من خلال الميجر والذي يشير إلى قيمة المقاومة مباشرة على تدريج أو عن طريق قراءة رقمية أو بكلا الطريقتين وهذه القراءة هى نتيجة قسمة الجهد المستمر المسلط على التيار المار (قانون أوم)


مكونات التيار المقاس : يتكون التيار الكلى من عدة مركبات تتغير بأشكال مختلفة مما يصعب من عملية القياس وهذه المركبات هي :-

أ. تيار الشحن السعودي (Capacitive charging current) ويكون كبيرا فى البداية ثم يقل بسرعة بطريقة اسية ليصل إلى ما يقرب من الصفر .




ب. تيار الاستقطاب (polarization current) ويتكون من ثلاث مركبات والتي يقل مجموعها بطريقة تناقصية لتصل إلى ما يقرب من الصفر وذلك فى بضع دقائق تعتمد على نوع مادة العزل وكذلك على رطوبة العازل نفسه

ت. تيار التوصيل (Conduction current) هذا التيار يرتفع من الصفر سريعا وتظل قيمته ثابتة على مدى فترة القياس ويمكن تمثيله بمقاومة عالية جدا بالتوازي مع المكثف السعوي للعازل ويضاف إليه تيار التسرب السطحي وقيمته ثابتة تقريبا وصغيرة وهذه المركبة نتيجة الرطوبة والأملاح والأترربة الموجودة على سطح العازل ويمكن تقليل تيار التسرب السطحي أو التخلص منه تماما بواسطة توصيل الطرف الثالث للميجر (Guard terminal) ويتكون التيار الكلى من مجموع المركبات الثلاثة ولقياس القيمة الصحيحة لمقاومة العزل يجب تسليط الجهد والانتظار لفترة من الزمن حتى يصل التيار الكلى للاستقرار حتى تصل المقاومة للثبات ثم اخذ النتائج .

توصيل جهاز الميجر في الدائرة :-



يتم توصيل أطراف الميجر بالآلة المراد قياس المقاومة العزل لها حسب نوع الآلة نفسها




احتياطات عند استخدام الميجر فى القياس

- 1- الجهاز يولد جهدا عاليا ولذا يجب أخذ الحذر عند التعامل معه ويجب أن يكون الشخص المتعامل معه مدربا وذا دراية بمخاطر الجهد العالى .
- 2- يجب على المدرب قراءة كتيب التعليمات المرفق مع الجهاز جيدا ومعرفة أطراف التوصيل والجهد اللازم قبل بداية التدريب بوقت كاف .
- 3- الجهاز والأجهزة القريبة منه وكذلك الآلة تحت الاختبار يجب أن توصل بالأرض لتفريغ أي شحنة متبقية أو مكتسبة قبل بدء لمس هذه الأجهزة أو التعامل معها .
- 4- يجب أخذ الحذر من المعدات ذات السعة العالية مثل الكابلات لأنها حتى مع الجهد المنخفض قد تكتسب شحنة كبيرة تستمر لفترة كبيرة قد تؤدي إلى مخاطر عند لمسها .
- 5- على الأشخاص الذين يستعملون منظما لضربات القلب توخي الحذر من التعامل مع مثل هذه الأجهزة لما لها من تأثير ضار عليهم .
- 6- لا تقم بتشغيل الجهاز في جو مشبع بأبخرة قابلة للاشتعال .
- 7- تيار الشحن يضمحل سريعا عندما يتم شحن الآلة تحت الاختبار وهذا التيار يتسبب في تخزين جزء من الطاقة في المادة العازلة ولعوامل الأمان يجب تفريغ هذه الطاقة مباشرة بعد أخذ نتائج القياس في بعض أنواع الميجر بعد انتهاء الفحص وعند تحرير مفتاح الاختبار Test يتم تفريغ هذه الشحنة بالشكل تلقائي عن طريق المقاومة موجودة داخل جهاز الميجر .
- 8- الجهد المسلط على العازل يكون كبيرا فلذا يجب فصل الإله تحت الاختبار عن أي أجهزة ملحقة بها لحماية تلك الأجهزة وحتى لا تؤثر أيضا على قراءة المقاومة وهذه الأجهزة والملحقات مثل مشغولات محركات التيار المتردد (AC Drives) أو الموحدات (Rectifiers) أو حتى مكثفات التشغيل وتحسين معامل القدرة كما في محركات الوجه الواحد الحثية .

قياس شدة التيار في الدائرة الكهربائية بجهاز الكلامبيتر


يعتبر جهاز الكلامبيتر من الأجهزة الهامة في مجال التقنية الكهربائية سواء في المختبرات أو الورش أو في مجال الصيانة وفي محطات القوى الكهربائية حيث لا حاجة لفصل أو قطع الدائرة الكهربائية لت تركيب أميتر لقياس التيار فيمكننا الجهاز من قياس التيار الكهربائي وتشخيص الأعطال بطريقة آمنة وسريعة وغير مكلفة لفصل أو قطع الدائرة .



تركيب الجهاز

يعتمد جهاز الكلامبميتر على فكرة محول التيار (CT) لتحويل التيار العالي إلى إشارة تيار (تيار صغير) يمكن تحويله لجهد مناسب يمكن عرضه على الشاشة يكون فكي الجهاز الدائرة المغناطيسية للمحول ويعتبر السلك المار به التيار هو الملف الابتدائي (لفة واحدة) والملف الثانوي عبارة عن عدة لفات ملفوفة على القلب (N) فيكون التيار الثانوي (I) عبارة عن التيار الرئيسي المراد قياسه مقسوما على نسبة التحويل (N) يتم تحويل التيار الثانوي إلى جهد باستخدام دائرة كهربائية لتحويل التيار إلى جهد فإذا كان هذا التيار مترددا يتم تقويمه باستخدام دائرة توحيد ثم يتم تحويل هذا الجهد الناتج من تناظري إلى رقمي ليتم عرضه على شاشته عرض (LCD) وكما كان عدد لفات الملف الثانوي كبيرا كلما كان الجهاز قادرا على قياس تيارات اكبر .

التعرف على جهاز الكلامبميتر :-



يوضح احد أجهزة الكلامبميتر لقياس التيار وموضح مسميات اجزائه وفوائدها ولا تقتصر فائدة الكلامبميتر على قياس التيار فحسب ولكن تتعداها إلى قياس الجهد المستمر والتردد وقياس المقاومة المكثف الخ وفي بعض أنواع الكلامبميتر توجد دوائر إضافية لتمكنه من قياس التيار المستمر أيضا فيصبح بذلك كأنه جهاز أفوميتر له إمكانياته غير أن الكلامبميتر يتميز عن الأفوميتر في انه يستطيع قياس التيار بدون الحاجة لفصل او قطع الدائرة وذلك بفتح فكي الجهاز واحتواء الموصل المراد قياس التيار به .

1-فكا الجهاز

2-ضاغط لفتح الفكين

3-شاشته العرض LCD

4-ضاغط لحفظه القيمة العظمى

5-ضاغط لحفظ المعلومات التي على الشاشة

6-مفتاح اختيار دوار

7-بنانة لتوصيل الطرف COM


8-بنانة لتوصيل طرف قياس الجهد $L1/\Omega$

9-بنانة لتوصيل طرف القياس L3


10- ضاغط لقياس التردد

11- ضاغط لإظهار اقل وأقصى قيمة للقراءة

والشكل التالي يوضح مفتاح الاختيار الدوار لجهاز كلامبيتر موضعا مقدرته على قياس كل من التيار المتردد والمستمر بالإضافة إلى الجهد المستمر والمتردد واستمرارية التوصيل والقدرة الخ ..



طريقة صحيحة لقياس التيار



طريقة خاطئة لقياس التيار

ملاحظة :- لقياس التيار في كابل كهربائي أحادي أو الثلاثي الأوجه يجب إحاطة فكي الكلامبيتر للموصل المقاس به التيار فقط وليس جميع الموصلات .

الصيانة

خطوات تطبيق الصيانة الصحيحة في منشأة

1. تحديد الآلات والأجهزة المراد صيانتها .
2. تحديد جميع عمليات الصيانة من واقع تعليمات المورد أو المصنّع الموجودة في كتالوجات الصيانة .
3. تحديد عمليات الصيانة .
4. عمل الجداول الخاصة بعمليات الصيانة حسب نوع الصيانة المطلوبة .
5. استحداث خطة الصيانة.
6. اختيار وتدريب العمالة الفنية .
7. توفير قطع الغيار.
8. توفير العدد والأدوات .
9. استحداث نظام تسجيل المعلومات : نظام أمر العمل .
10. تنظيم أعمال الصيانة وتوزيع المسؤوليات .
11. مراقبة تنفيذ خطة الصيانة .

- معرفة المعنى الصحيح للصيانة :-


هي عبارة عن مجموعة الإجراءات وسلسلة العمليات المستمرة التي يجب القيام بها بهدف وضع الآلة في وضع الاستعداد التام للعمل .

- معرفة أهمية وأهداف الصيانة .

والصيانة عملية مستمرة حتى في حالة وقوف العملية الإنتاجية للآلة حيث تتعرض أجزاء الآلات والمعدات وأجهزة الإنتاج للأعطال مثل التآكل والتلف والصدأ خلال فترة عمرها التشغيلي .

معرفة أنواع الصيانة:

تنقسم أعمال الصيانة حسب نوع العمل إلى الآتي :



خطوات تطبيق الصيانة :

- 1- تحديد الآلات والأجهزة المراد صيانتها
- 2- التأكد من توفر جميع كتالوجات المصنّع
- 3- تحديد عمليات الصيانة
- 4- عمل نماذج وجداول الصيانة
- 5- عمل خطة الصيانة
- 6- اختيار وتدريب العمالة الفنية
- 7- توفير قطع الغيار
- 8- العدد والأدوات
- 9- عمل واستحداث نظام تسجيل المعلومات
- 10- تنظيم الأعمال وتوزيع المسؤوليات
- 11- مراقبة تنفيذ الخطة

الفصل الثانى : لوحات التوزيع الكهربائية : Switch Gear

مقدمة :

الطاقة الكهربائية في جميع أشكالها وصورها تمثل الآن عصب الحياة في جميع مجالاتها الصناعية والعمامة والمنزلية والزراعية ... لذلك كان من الضروري توجيه وتوصيل تلك الطاقة إلي مصادر استهلاكها المختلفة . ويتم ذلك من خلال شبكة ضخمة من الموصلات الأرضية والهوائية وكثير من المعدات الكهربائية التي تعمل على نقل وحفظ وحماية ومتابعة تلك الطاقة خلال تداولها عبر الشبكات الكهربائية من بداية منابعها إلى نهايتها عند الأحمال المستهلكة لها .

وتعتبر اللوحات الكهربائية أحد تلك المعدات الكهربائية الهامة المستخدمة في أي منظومة كهربائية كبيرة أو صغيرة فاللوحات الكهربائية تمثل نقاط تمرکز وتوجيه وتنظيم ومتابعة للطاقة الكهربائية لذلك كان لزاما على كل العاملين بمجال الكهرباء بمواقع العمل المختلفة أن يتعاملوا معها بصورة علمية وعملية تساعدهم على التعامل والتشغيل المثالي وإجراء عمليات الإصلاح والصيانة بصورة آمنة لحسن أداء العمل والعاملين عليها .

ولو اقتربنا أكثر داخل مواقع عملنا بالمحطات لوجدنا أن لوحات التوزيع هي الجزء الرئيسي المجمع لنظام التوزيع والتحكم للطاقة بالمحطة وكذلك لأي دائرة كهربائية .

أنواع اللوحات الكهربائية ومكوناتها

أهم مكونات لوحات التوزيع هي :

- 1 - قواطع الدائرة الكهربائي (C . B) .
- 2 - السكاكين الكهربائية .
- 3 - قضبان التوزيع العمومية .
- 4 - العوازل .
- 5 - محولات الجهد والتيار .
- 6 - المصهرات (الفيوزات) .
- 7 - أجهزة الحماية والأنداز .
- 8 - المعدات المساعدة للتحكم (ريليهات – تيمرات الخ) .
- 9 - أجهزة القياس (جهد - أمبير الخ) .
- ١٠ - دوائر التحكم والحماية والقياس والأنداز .

وتتبع أهمية لوحة التوزيع من أنها ضرورية عند أي نقطة توزيع أو فصل وتوصيل في أي نظام كهربى وكذلك فإنها ضرورية عند اختلاف مستويات الجهد واختلاف مستويات الأحمال وأيضا للربط بين محطات المحولات والتوليد والأحمال النهائية ولهذا فأن التطبيقات المختلفة لمتطلبات اللوحة تعتمد بصورة كبيرة على :-

١- موقع اللوحة وطبيعة تركيبها .

٢- معدل الجهد .

٣- المتطلبات المحلية (لموقع اللوحة) .

وبجانب أهمية اللوحات عند مصادر تغذية الشبكات تتبع أيضا أهمية لوحة التوزيع في الأعمال والمشاريع الصناعية والمنشآت الخدمية المستهلكة للطاقة الكهربائية .

أولا تقسم وتصنف لوحات التوزيع :

تقسم اللوحات من حيث قيمة ونوع الجهد (التوتر) إلى :

1 - من حيث قيمه الجهد (التوتر) :

أ - لوحات ضغط عالي H.V (٦٦ ك.ف حتى ٢٢٠ ك.ف) ب .لوحات ضغط متوسط

M.V (من ١ ك.ف حتى أقل من ٦٦ ك.ف .)

ج - لوحات ضغط منخفض L.V (أقل من ١٠٠٠ فولت والشائع ٣٨٠ فولت فأقل .)

2 - من حيث نوع الجهد (التوتر) :

أ - لوحات الجهد المتغير (A . C) .

ب - لوحات الجهد المستمر (D . C) .

وهى اللوحات التي تستخدم فى شحن البطاريات لجميع الأغراض مثل الإنارة أو للسيارات أو لتغذية

دوائر التحكم للوحات الكهربائية وهذا هو المهم بالنسبة لنا داخل المحطات حيث يعمل التيار المستمر)

(D.C على تشغيل دوائر التحكم لأجهزة الحماية والفصل والإنذار عند انقطاع المصادر الرئيسية للتيار

الكهربى وحتى تعمل بصورة سليمة .

والجهد المستمر المستخدم لهذه الأغراض متعدد القيم حسب تصميم دوائر التحكم ويبدأ من

(٢٤ - ٤٨ - ٦٠ فولت مستمر)

ثانيا : تقسيم اللوحات من حيث الموقع وطبيعة التركيب

١- لوحات تركيب داخل المباني : IN DOOR

وهى اللوحات التي تركيب داخل مبنى سواء معدني أو من المباني الخرسانية بمعنى أنها محمية من العوامل الجوية مثل الأمطار والأترربة والرطوبة والحرارة والغازات والطيور والحشرات ... وبالتالي فالجسم الخارجي للوحة لا يتكلف كثيراً بالنسبة للنوع التالي حيث أن المبنى يعطى جزء كبير من الحماية للوحات ويتم تجهيز وضع اللوحة بالشكل المناسب والوضع الذي لا يتعارض مع حرية الحركة والدخول للمعدات داخل المبنى لذلك يراعى وضع اللوحات بجوار الجدران دون ملاصقة لها حتى يمكن لفرق الصيانة فتحها من الخلف أثناء عمليات الإصلاح والصيانة بسهولة وإدخال معدات الصيانة ويراعى أيضاً وضعها بعيداً عن الأبواب الرئيسية والفرعية ومنافذ الهروب وبعيداً عن أماكن المعدات التي تحدث اهتزازات وكذلك أبعادها عن خطوط أنابيب المياه بأنواعها والغازات وتركب اللوحة على قاعدة أسمنتية مرتفعة عن مستوى أرضية المبنى حماية لها من المياه أثناء عمليات التنظيف ويتم أيضاً تجهيز مجارى للكابلات أسفل اللوحات لتسهيل توصيل الكابلات الكهربائية بها .

٢- لوحات تركيب خارج مبنى (OUT DOOR)

وهى اللوحات التي تفرض علينا ظروف العمل داخل المحطة وضعها في العراء في الأجواء المفتوحة مثل بعض لوحات الإنارة لشوارع أو لوحات أحواض الترسيب الابتدائي والثانوي واللوحات المركبة على الكباري داخل تلك الأحواض وغيرها

لذا فإن هذا النوع من اللوحات يراعى فيه حماية اللوحة ومعداتنا الداخلية من العوامل البيئية مثل السابق ذكرها . وعلية فيتم تصنيع هذه اللوحات بإحكام شديد ومدهونة بدهانات خاصة تقاوم هذه البيئات بجميع ظروفها لتصبح هذه اللوحات :

- 1 - مقاومة لتسرب الغازات GAS PROOF
- 2 - مقاومة لتسرب الأترربة DUST PROOF
- 3 WATER PROOF - مقاومة لتسرب المياه

ويتم إدخال الكابلات الكهربائية بأنواعها إلي تلك اللوحات من خلال مواسير معدنية تحكم بحقنها بالفوم بعد أمرار الكابلات خلالها وذلك لمنع تسرب الحشرات إلي داخل اللوحات



ثالثا تقسيم اللوحات من حيث طبيعة عملها :-

١- لوحات توزيع :

وهى لوحات عمومية الغرض منها استقبال الخطوط الكهربائية الرئيسية بأي عدد وتقوم بتوزيعها على أقسام الموقع (المحطة) .

ويتم من خلال هذا النوع من اللوحات عمل المناورات الكهربائية عند تعطل أحد أو بعض الخطوط الكهربائية لضمان استمرار التغذية بالطاقة الكهربائية لجميع أجزاء المحطة .



لوحة توزيع توتر متوسط داخل مبنى٢- لوحات محطات المحولات والتوليد :

وهى لوحات تعمل على ربط المحولات الكهربائية أو المولدات بخطوط التغذية والأحمال لذلك فهى مجهزة بأجهزة الحماية والإنذار المناسبة لطبيعة عمل المحولات ويقاس عليها لوحات محطات التوليد فهي تجهز بحيث تكون مناسبة للتحكم في المولدات وتوزيع الطاقة الخارجة منها .

٣- لوحات التشغيل :

وهى لوحات سواء في الضغط المتوسط أو المنخفض الغرض منها هو توصيل الطاقة الكهربائية لتشغيل الأحمال والتحكم فيها لذلك تجهز تلك اللوحات بمكونات كهربائية تناسب كل حمل على حدى وعلى سبيل المثال لوحات الأوناش ولوحات تشغيل كباري أحواض الرمال والترسيب .

ثانياً أنواع اللوحات الكهربائيه

١- لوحات التوزيع :

ووظيفتها هي استقبال خطوط القوى الكه ربائية من مصدر واحد أو عدة مصادر مع وجود نظام لتنسيق العمل بينهم ثم توزيع (إرسال) تلك الطاقة الداخلة فى صورة عدة مغذيات إلى مناطق الاستهلاك أو إلى عدة محولات أخرى .

خلال تلك العملية يتم متابعة خطوط القوة الداخلة والخارجة من خلال مجموعة أجهزة الحماية المختلفة وأجهزة القياس لضمان حسن التوزيع حسب النظام المخطط للأحمال وبالجهد المقنن وكذلك فصل خطوط القوى عند حدوث تعدى للحمل أو حدوث مخاطر على خطوط القوى ولوحات التوزيع تعتبر هي حلقات الربط فى شبكات التوزيع الكهربائية للانتقال من التوترات الأعلى إلى التوترات الم توسطة أو الأقل والعكس .

وكذلك هي حلقة الربط بين مدخلات الشبكة ومخارجاتها الى المستهلكين (الأحمال) وتعتبر اللوحة التى تستقبل خطوط القوى بالمحطات التى تعمل بها هي لوحة توزيع حيث أنها تقوم باستقبال خطوط القوى الكهربائية الداخلة بتوتر متوسط ثم تقوم بتوزيعها على محول أو عدة محولات للحصول على توتر أقل يناسب تشغيل المعدات داخل المحطة وتقوم اللوحة بتنفيذ ما تقدم شرحه .

٢- لوحات التشغيل :

ويعتبر هذا الصنف من اللوحات هو آخر نقطة من المنظومة الكهربائية حيث تبدأ المنظومة من المولدات الكهربائية ثم تعطى الطاقة الى الشبكة الكهربائية لتوزيعها حتى تنتهي عند لوحات التشغيل التى تعمل على تغذية الأحمال بالطاقة الكهربائية حسب التوتر المقنن للأحمال وتنقسم لوحة التشغيل إلى جزئين أساسيين مثلها مثل أي لوحة كه ربائية وهما جزء الاستقبال وهو المسئول على استقبال التوتر الداخلى بحد واحد أو عدة خطوط مع التنسيق بينهم ثم الجزء الآخر هو جزء تغذية الأحمال ومتابعتها .

٣- لوحات التحكم :

هذا النوع من اللوحات يختلف عما سبق من حيث أن هذه اللوحات للتحكم فقط وليست لوحات قوى كالوحدات التوزيع والتشغيل التى تعمل على تواترات منخفضة أو متوسطة أو عالية حيث أن التوتر فى تلك اللوحات هو توتر التحكم البسيط (٢٢٠ -- ٢٤٠ فولت) أى تعمل خلال هذا المجال من التواترات فقط .

ووظيفتها هي التحكم فى العمليات التشغيلية مثل خطوط الإنتاج أو المولدات بمحطات الطاقة وغيرها .

حيث يتم ربط المعدات السابقة بهذه اللوحات التى تحتوى على دوائر ونظم تحكم تعمل على تشغيل ومتابعة عمل هذه المعدات إما يدويًا أو أوتوماتيكيًا أو محليًا أو عن بعد وقد يكون العمل بنظام مبرمج بأحد أنواع نظم التشغيل المخطط على وحدة PLC أو ميكروبروسيسور ويوجد بمحطات الصرف الصحى أنواع من هذه اللوحات التى تتحكم فى تشغيل المولدات و اللوحات التى تنظم العمل بين وحدات الطلمبات بمحطات الرفع الرأسية أو الحلزونية حيث تعمل على تشغيل الوحدات حسب مناسيب المياه وحسب حالة الوحدات المتوافرة للعمل .

وهذه اللوحات إما أن تكون فى صورة لوحة مستقلة صغيرة أو متوسطة الحجم وإما ان يتم احتواء نظم تحكمها داخل لوحات التشغيل السابق الحديث عنها وبذلك تصبح لوحة التشغيل محملة بنظام القوى (التوتر العالى) ومحتوية على نظام التحكم مما يجعلها معقدة بموصلات التحكم مما يصعب عمليات الصيانة والإصلاح والبحث عن الأعطال ...

٤- لوحات المراقبة :-

وهى قريبة الشبه بالنظام السابق للوحات التحكم لكن هى تنقسم الى أ - لوحة مراقبة .

ب - لوحة مراقبة وتحكم جزئى .

ج - لوحة مراقبة وتحكم كامل فى التشغيل .

أ (لوحة المراقبة :-

وهى لوحة توجد فى غرفة متابعة عن بعد لمتابعة نظام العمل داخل المحطة لمعرفة الوحدات المتوقفة عن عطل حتى يتمكن مراقب أو مهندس التشغيل التعرف على حالة المحطة فى اى وقت ويعنى ذلك انه من خلال تلك اللوحة يمكن التعرف الكامل على وحدات المحطة وحالة تشغيلها من خلال لوحة واحدة إما أن تكون فى صورة وحدات بيان (لمبات) مكتوب عليها اسم ورقم الوحدة وموقعها بالمحطة وإما أن تكون فى صورة لوحة بيانية مخطط عليها مواقع المحطة جزء جزء من أول مدخل مياه الصرف الصحى وحتى خروجها سواء فى محطات الرفع أو المعالجة وفى داخل كل جزء توضح عدد الوحدات وأنواعها وعلى كل وحدة لمبات بيان حالة التشغيل وهذه اللوحات يتراوح حجمها من الصغير الى المتوسط الى اللوحات الضخمة التى تحاكي نموذج كامل للمحطة .

ب (لوحة مراقبة وتحكم جزئى :-

وهى لوحة مشابهه للسابقة تما ما لكن يضاف عليها بعض مفاتيح التشغيل عن بعد لبعض الوحدات للمحطة سواء (OFF&ON) وهذه الوحدات تكون لها حساسية خاصة فى منظومة العمل داخل

المحطة مثل تشغيل وحدات الطلمبات للتحكم فى كمية التدفق بزيادته أو أقل لالها أو التحكم فى الهدارات بأحواض التهوية مثلاً وغيرها

ج) لوحة مراقبة وتحكم كامل بالتشغيل :-

وهذا النوع يشابه ما سبق ولكن فى هذا النوع من اللوحات يكون التحكم كامل فى جميع وحدات المحطات تشغيلياً وعن بعد وكذلك توافر بيان كامل لحالة كل وحدة من خلال أجهزة القياس مثل الفولت (التوتر) – الأمبير (شدة التيار المستهلكة بالوحدة) .

وبغیرها من أجهزة القياس الكهربائية وكذلك أجهزة بيان المناسيب والتدفق (الغزارة) وغيرها كل ذلك متوافر فى هذا النوع من اللوحات بحيث يكون مراقب التشغيل متحكم تماماً فى جميع أجزاء المحطة تشغيلياً ويمكنه إتمام جميع أعمال التشغيل من خلال لوحة المراقبة وهذا النوع من اللوحات ضخم ومعقد تحكيمياً حيث يمكنه تشغيل المحطة دون الحاجة الى مشغلين بالأقسام المختلفة للمحطة أو تقليل العمالة الى أقصى حد .



لوحة مراقبه وتحكم خاصة بأحد المولدات

نظم تغذية القدرة بلوحات الضغط المتوسط

من الأسباب الهامة بأى لوحة توزيع كهربيه معرفة المخطط الكهربى لهذه اللوحة والذى يسمى

(Single Line Diagram) وهذا المخطط يصف أسلوب التوزيع الكهربى والذى يبنى على أساس أن

أى لوحة كهربائية تنقسم تخطيطياً إلى جزئين هما :

1.الدخول Incoming

أى التغذية الداخلة للوحه وقد تكون مصدر واحد أو أكثر، وكل مصدر يستقبل على خلية دخول مستقلة مجهزه أساسيا بسكينه مركبه لربط الكابل المغذى عليها وقاطع كهربى وفى بعض الأحيان تركيب سكينه أخرى أعلى القاطع بحيث يكون القاطع محصور بين عدد ٢ () سكينه وكل ذلك لغرض أعمال العزل الكهربى - وفى بعض النظم يوضع عدد ٣ () فيوز بعد السكينه السفليه كأحد وسائل الحماية .

ويضاف إلى خلية الدخول آليه تأمين خ طوط القوي من التداخل والمسماه (أنترلوك Inter Lock) ويضاف إلى مكونات خليه الدخول عدد ٢ () محول جهد P.T وذلك لتغذية أجهزة الحماية والقياس للجهد وكذلك يوجد عدد ٣ () محول تيار C.T لتغذية أجهزة الحماية والقياس بالتيار .

2.الخروج (المغذيات Feeders)

وهى عبارة عن خلايا توزيع تقوم كل خليه بتغذية حمل معين وتتغذى من قضبان التوزيع العموميه ثم عن طريق القاطع الذى يعتبر المكون الأساسى بها يتم ربط الحمل لتغذيته وتحتوى أيضا على محولات (C.T) لتغذية أجهزة الحماية والقياس .

وهذا التقسيم الكهربى للوحات مع وجود جزء هام وهو خلية الربط Tie وهى جزء أساسى يساعد على حرية المناوره والتحميل على خطوط الدخول المتعدده بنفس اللوحه .

ومن الأساليب المختلفة فى تنظيم وضع خلايا الدخول باللوحات الآتى :

- 1- وضع خلايا الدخول متجاوره وذلك فى حالة التغذية بخطى دخول ويوضعوا على أحد طرفى اللوحه متلاصقتين وفى هذه الحاله يكون كل خط دخول فى خليه مستقلة والذى يقوم بتغذية اللوحه احدهم والأخر إحتياطى له ويتم تأمين ذلك عن طريق الإنترلوك
- 2- وضع خلايا الدخول على أطراف اللوحه وذلك أيضا فى حالة التغذية كما سبق ولكن فى هذه الحاله يتم تقسيم اللوحه إلى جزئين بينهم مفتاح او سكينه ربط وهذا يساعد على جعل كل خط كهربى يغذى جزء مستقل من اللوحه وفى حالة غياب أو عطل أحد الخطوط يتم ربط اللوحه بمفتاح الربط وتحميلها على خط واحد
- 3- وضع خلايا الدخول فى منتصف اللوحه وبينهم مفتاح الربط وتصبح الاحمال (المغذيات) طرفيه
- 4- فى حالة ربط دخول محطات التوليد الإحتياطيه بلوحات التوزيع العموميه كما هو موضح بعاليه فتضاف فى هذه الحاله خليه دخول للمولد وتوضع بجوار الخط رقم ١ () وخليه أخرى للمولد بجوار

خط رقم ٢ وبحيث يكونوا بدائل للدخول الرئيسي كما هو موضح ببند (٣,٢) السابقين سواء كان الدخول طرفى أو فى منتصف اللوحه

نظام الحماية من تداخل خطوط القوى : الإنترلوك Inter lock

وهو المسمى الخاص بتأمين تداخل خطوط القوى الكهربائيه وهو نظام حماية لا يركب إلا على خطوط الدخول باللوحات سواء كانت من مصادر رئيسية خارجية أو من مصادر احتياطية كمحطات التوليد مما يجعل عمليه المناورة بين الخطوط مأمونه ويتلاشى الخطأ البشرى حيث يجعل نظام الإنترلوك المشغل داخل مسار يمنع من الخطأ .

وأساس عملية الإنترلوك هو وضع مفاتيح من نوع خاص وبأعداد محددة على خلايا الدخول بحيث لا يسمح النظام بتوصيل التيار الكهربى إلا للخط الذى به مفتاح تشغيل الإنترلوك وعلى هذا الأساس يجب معرفة أنه فى حالة وجود خطى كهرباء باللوحه أذن يوجد جهازين أنتروك بمفتاح واحد فقط – وإذا كانت التغذية طرفية باللوحه وتوجد خلية ربط أذن يوجد ثلاثة أجهزة أنتروك ولهم عدد ٢ مفتاح فقط . وبهذا النظام لا يمكن سوى تشغيل قاطعين كهربائين من الثلاثة مما يمنع تداخل القوى الكهربائيه .

ملحوظة :-

مفاتيح تشغيل الإنترلوك هى فى العموم مفاتيح من نوع خاص كما سبق ذكره وأحياناً قليلة تكون مفاتيح تشغيلها من النوع العادى المتداول وفى النظم الدقة جداً يكون المفتاح الخاص بتشغيل الإنترلوك مرمز بحروف مثل (A . B . C) ذلك فى حالة تعدد خطوط الدخول مما يساعد على زيادة الأمان والسهولة فى العمل .

أنواع الإنترلوك :-

- 1- ميكانيكى .
- 2- كهروميكانيكى .
- 3- كهربى .

الفصل الثالث : الكابلات الكهربائية

مقدمة

يوجد العديد من أنواع الكابلات فمنها الكابلات المستخدمة في نقل وتوزيع القوى الكهربائية والكابلات المستخدمة في الاتصالات التليفونية والكابلات المستخدمة في أنظمة التحكم ونحن هنا بصدد التحدث عن كابلات نقل وتوزيع القوى الكهربائية

1- تعريف الكابلات :-

الكابلات هي وسيلة من وسائل نقل القدرة وتوزيعها من مناطق التوليد إلى مناطق الاستهلاك كما أن الخطوط الهوائية وسيلة أخرى من وسائل نقل القدرة.

ومن خلال الجدول التالي سيتم عمل مقارنة بين الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية كوسائل لنقل القدرة لتوضيح مميزات وعيوب كل منها.

الكابلات الأرضية	الخطوط الهوائية	درجة المقارنة
غير اقتصادية (غالية الثمن)	اقتصادية (رخيصة)	الناحية الاقتصادية
في الأماكن المزدحمة بالسكان (المدن)	في الأماكن الخالية (الصحاري والمزارع)	الاستخدام
لا تشوه الشكل الجمالي	تشوه الشكل الجمالي	الشكل الجمالي
تستخدم في الجهود القليلة	تستخدم في الجهود العالية	الجهود المنقولة
صعبة وتستخدم لها أجهزة وتحتاج لزمان أكبر	سهلة وبالعين المجردة وتحتاج لزمان قليل	طريقة تحديد الأعطال
مكلفة دائما	تكلفة قليلة أحيانا	تكاليف إصلاح العطل
قليلة الأعطال	كثيرة الأعطال	عدد الأعطال
أمان أكثر وخطورة أقل	كثيرة الخطورة وقليلة الأمان	الخطورة الناتجة منها
ينتج عنها تعطل المرور	لا ينتج عنها تعطل المرور	تعطل المرور
قليل ما تحتاج إلى صيانة	تحتاج إلى صيانة باستمرار	الصيانة والإصلاح

2- تصنيف الكابلات من حيث الجهود المنقولة :-

كابلات الجهد المنخفض	حتى 1000 فولت
كابلات الجهد المتوسط	بعد 1 ك . ف حتى 66 ك. ف
كابلات الجهد العالي	بعد 66 ك . ف حتى 132 ك . ف

كابلات الجهد الفائق بعد 132 ك . ف حتى 500 ك . ف

وكما تم تصنيف الكابلات الأرضية من حيث الجهود المنقولة سيتم عمل تصنيف لها من حيث مادة العزل المستخدمة.

3- تصنيف الكابلات من حيث مادة العزل المستخدمة :-

كابلات معزولة بالورق المشبع بالزيت (كابلات زيتي).

كابلات معزولة بمادة ال P . V . C (البولي فينيل كلورايد) .

كابلات معزولة بمادة البولي إيثيلين المتشابك [X . L . P . E] كروس لينكد بولي إيثيلين.

كابلات معزولة بمادة البولي إيثيلين [P . E] .

كابلات معزولة بمادة البولي إيثيلين المطاطي [E . P . R] .

و مما سبق يتضح لنا أن الكابلات تسمى باسم مادة العزل المستخدمة مما يدل على مدى أهمية العزل فى صناعة الكابلات وهو أهم مكونات الكابل ونظرا لهذه الأهمية فإنه يجب أن تتوفر فى مادة العزل بعض المواصفات مع الأخذ فى الاعتبار أنه من الصعب توافر كل مواصفات وخصائص العزل الجيد فى مادة واحدة.

4- خصائص المادة العازلة :-

- أن تكون لها مقاومة نوعية عالية
- أن يكون لها جهد انكسار عالي
- ألا تقبل امتصاص الرطوبة من الوسط المحيط بها
- لا تتفاعل مع الأحماض والقلويات الموجودة بالتربة
- أن تكون لها خاصية الصلابة والمرونة معاً
- لا تتأثر أو تتغير مكوناتها بارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن تيار الحمل العادي أو أقصى حمل أو الحرارة الناتجة عن تيار القصر
- لا تقبل سريان الحريق
- أقل فقد كهربائي ممكن أثناء التشغيل
- ضمان حمل التيار الكهربائي بأمان حتى أقصى جهد أسمى بين الموصلات

5- أنواع المواد العازلة :-

1. البولي فينيل كلورايد .

2. البولي إيثيلين .

3. البولى إيثيلين المتشابك .
 4. البولى إيثيلين المطاطى .
 5. الورق المشبع بالزيت .
 6. المطاط .
 7. الحرير والقطن .
 8. الورنيش .
 9. الصمغ الهندى .
- هذا بالإضافة الى بعض المواد الأخرى .

ولما كان نشاط شركات التوزيع هو توصيل التيار الى المشتركين للجهود المتوسطة 22، 11 ك.ف والمنخفض 380/220 فولت الى جانب أن الكابلات المستخدمة فى نطاق عمل الشركة هى

1. كابلات جهد منخفض P . V . C بولى فينيل كلورايد .
2. كابلات جهد منخفض معزولة بالورق المشبع بالزيت (زيتي) .
3. كابلات جهد منخفض معزولة بمادة X . L . P . E
4. كابلات جهد متوسط معزولة بالورق المشبع بالزيت (زيتي) .
5. كابلات جهد متوسط معزولة بمادة X . L . P . E .

وسيتم عمل شرح وافى لهذه الأنواع مع التركيز على النوع الأخير وهو X . L . P . E والذى يتم حالياً إحلاله بدلا من النوع الرابع الكابلات المعزولة بالورق المشبع بالزيت لظهور بعض العيوب والتي سوف يتم توضيحها فيما بعد أيضا .

إلا أنه سوف يتم الآن توضيح وشرح أحد أنواع المواد العازلة من حيث خصائصها ومميزاتها وهى مادة P . V . C .

مقارنة بين مادتي ال PVC و XLPE من حيث تحملها لدرجات الحرارة ونوع الجهد المستخدم لكل نوع

ماده كلوريد البوليفينيل PVC :

مميزاتها :

- ١- تتحمل درجة الحرارة العاليه
- ٢- لها مقاومه ضد الرطوبه والمواد الحمضيه والقلويه والعضويه
- ٣- خواصها الميكانيكيه تظل ثابتة عند درجات الحرارة المختلفه
- ٤- تستخدم كغلاف خارجى للكابلات
- ٥- تستخدم كماده عازله حتى جهد ١٨ ك.ف

عيوبها :

- ١- تفقد نسبه كبيره من عزلها عند الجهود العاليه ، لذلك يفضل استخدام مواد اخرى للعزل عند تلك الجهود

ماده البولى ايثيلين المتشابك XLPE :

مميزاتها :

- ١- تتحمل درجة الحرارة العاليه
- ٢- لها قوه عزل كبيره
- ٣- ماده مرنه ومتينه
- ٤- لها خواص ميكانيكيه وكهربيه جيده
- ٥- غير قابله للاشتعال
- ٦- تستخدم حتى جهد ٣٦ ك.ف

الكابلات البلاستيكية X.L.P.E



١- الموصل	٦- مواد ملئمة
٢- ستارة الموصل	٧- وسادة شريط التسليح
٣- العزل	٨- شريط تسليح صلب
٤- ستارة العزل	٩- غلاف خارجى
٥- الشبكه النحاسية	



الكابلات البلاستيكية PVC

فيما يلي جدول يوضح المقاطع المختلفة للكابلات الأرضية للجهد المنخفض والمتوسط وكذلك عدد الشعيرات لكل مقطع وقطر كل موصل:

كابلات جهد متوسط	قطر الموصل	عدد الشعيرات	كابلات جهد منخفض
2 مم 3 × 16	4.7 مم	7	2 مم 10 + 3 × 16
2 مم 3 × 25	5.9 مم	7	2 مم 16 + 3 × 25
2 مم 3 × 35	7.0 مم	19	2 مم 25 + 3 × 35
2 مم 3 × 50	8.0 مم	19	2 مم 25 + 3 × 50
2 مم 3 × 70	9.7 مم	19	2 مم 35 + 3 × 70
2 مم 3 × 95	11.4 مم	19	2 مم 50 + 3 × 95
2 مم 3 × 120	12.9 مم	37	2 مم 70 + 3 × 120
2 مم 3 × 150	14.3 مم	37	2 مم 70 + 3 × 150
2 مم 3 × 185	16.1 مم	37	2 مم 95 + 3 × 185
2 مم 3 × 240	18.3 مم	61	2 مم 120 + 3 × 240

ويوضح هذا الجدول المقاطع المختلفة والثابتة لكابلات الجهد المنخفض والمتوسط كما انه يوضح عدد شعيرات الموصل وكذلك قطر كل موصل.

ومن الضروري أن يكون القائم بالعمل فى قسم الكابلات الأرضية على علم بهذه المقاطع وكما انه من الضروري أن يكون على علم بكيفية تحديد مساحة مقطع أي كابل يراه سواء كان ذلك من خلال تطبيق قانون عدد الشعيرات أو بطريقة قطر الموصل أو بمجرد النظر وهذا يتطلب خبره طويلة فى العمل.

يمكن معرفة عدد شعيرات الموصل من خلال القانون الاتي :-

$$N = 1 + \{3A (A + 1)\}$$

$$\text{أو } n = 1 + 3 \text{ أ } (1 + 1)$$

حيث أن:

n هي عدد الشعيرات

$أ$ هي عدد الطبقات

فإذا كان عدد الطبقات (1)

فإن عدد الشعيرات يكون

$$n = 1 + 3 \times 1 = 4 = (1 + 1) \times 3 + 1 = 7 \text{ شعيرات}$$

أما إذا كان عدد الطبقات (2)

فإن عدد الشعيرات يكون

$$n = 1 + 3 \times 2 = 7 = (1 + 2) \times 3 + 1 = 19 \text{ شعره}$$

أما إذا كان عدد الطبقات (3)

فإن عدد الشعيرات يكون

$$n = 1 + 3 \times 3 = 10 = (1 + 3) \times 3 + 1 = 37 \text{ شعره}$$

أما إذا كان عدد الطبقات (4)

فإن عدد الشعيرات يكون

$$n = 1 + 3 \times 4 = 13 = (1 + 4) \times 3 + 1 = 61 \text{ شعره}$$

ويلاحظ لنا أن الكابل مقطع 3×70 مم² تكون الفازه من طبقتين إي أن عدد الشعيرات 19 شعرة.

كما أن الكابل مقطع 3×150 مم² تكون الفازه الخاصة به من 3 طبقات أى أن عدد الشعيرات 37 شعرة.

كما أن الكابل مقطع 3×240 مم² تكون الفازه الخاصة به مكونة من 4 طبقات أى أن عدد الشعيرات

61 شعرة .

ولما كانت هناك مقاطع للكابلات تشترك في نفس عدد الشعيرات مما يصعب معه تحديد مساحة القطع من

خلال عدد الشعيرات ويستلزم ذلك معرفة قطر الموصل لتساعد على التعرف على مساحة المقطع

المطلوب.

ومن خلال الجدول الذي يوضح مساحات المقطع وعدد الشعيرات وأقطار الموصلات سيتم اختبار أحد

المقاطع لحساب مساحة مقطع الموصل من خلال قطر الموصل.

مثال:

من الجدول السابق لموصل مساحة مقطعه 50 مم² نجد أن عدد الشعيرات 19 شعيرة و قطر الموصل 8 مم ومن المعلوم أن مساحة مقطع الدائرة (ط نق²) ولما كان للموصل شكل دائرى فإنه يمكن تطبيق القانون السابق عليها

∴ مساحة مقطع الموصل = ط نق²

$$= 3.14 \times (4)^2$$

$$= 3.14 \times 16 = 50.24 \text{ مم}^2$$

∴ إذا مقطع الكابل 3 × 50 مم²

ويتضح لنا أن الرقم الخارج من حساب مساحة المقطع ليس الرقم الصحيح ولكنه قريب من الرقم المدون بالجدول ويمكن تطبيق القانون على أى قطر لأي موصل.

إلا انه بالنسبة لذوي الخبرة الطويلة فى مجال الكابلات ومن كثرة التعرض للمقاطع المختلفة فى العمل يصبح الأمر بالنسبة لهم لتحديد مساحة المقطع سهل ويسير بمجرد النظر.

6- الموصلات

Conductors

1-6 تعريف الموصل

Conductors Definition

مادة لها مقاومة نوعية صغيرة " موصلية عالية " تسمح بمرور التيار الكهربى من خلالها بسهولة. وهناك أنواع كثيرة من الموصلات ومنها:

- الفضة
- النحاس
- الألومنيوم
- الصلب المجلفن
- نحاس كادميوم
- ألمونيوم مقوى بفرده صلب

إلا أنه يلاحظ أن النحاس والألمونيوم هما الموصلان اللذان يستخدمان كموصلات فى الكابلات الأرضية وإذا أردنا عمل ترتيب للموصلات من حيث المقاومة النوعية الأقل فالأكثر نجد أن الفضة هى أقل موصل له مقاومة نوعية ثم النحاس ثم الألومنيوم ولذلك فإن الفضة تستخدم فى عمل تشعيرات المصهرات ولا يمكن استخدامها كموصل نظرا لارتفاع ثمنها. ويستخدم النحاس والألمونيوم فقط كموصلات للكابلات

والجدول التالي يوضح الفرق بين النحاس والألومنيوم مع بيان مميزات وعيوب كل منهما. إلا أنه يلاحظ لنا أن معدن الألومنيوم هو الشائع الاستخدام الآن كموصل لأنه رخيص الثمن -خفيف الوزن -سهل الحصول عليه وكما أنه سهل التشكيل على النقيض من معدن النحاس لأنه غالي الثمن -ثقيل الوزن -صعب التشكيل إلى حدا ما.



جدول يوضح مقارنة بين كل من النحاس والألومنيوم


م	أوجه المقارنة	معدن النحاس	معدن الألومنيوم
1	النقاوة	% 99.98	% 99.5
2	درجة الانصهار	5 1083 م	5 660 م
3	الكثافة عند 20 م	8.9 جم/سم ³	2.7 جم / سم ³
4	المقاومة	0.0178 أوم. /مم ² م	0.0286 أوم. /مم ² م
5	الموصلية	97 متر / أو م. / مم ²	61 متر / أو م. / مم ²
6	الشدة المسموح به	19 كجم / مم ²	10 كجم / مم ²
7	أقصى شد	40 كجم / مم ²	18 كجم / مم ²
8	قابلية التمتعظ	غير قابل للتمعظ	غير قابل للتمعظ
9	قابلية الصدأ عند التعرض للعوامل الجوية	يغطي بطبقة صدأ لونها أخضر من أكسيد النحاس وهي مادة عازلة	يفقد لمعانة بسرعة ويغطي بطبقة من أكسيد الألومنيوم وهي مادة عازلة
10	الاستخدام	خطوط هوائية -كابلات - سرافيل - كوس - كلبسات -قواعد مصهرات -بارات	خطوط هوائية -كابلات - سرافيل - كوس - كلبسات

موصل جيد-طرى-خفيف الوزن- رخيص الثمن	موصل جيد -يتحمل اجتهادات عالية	المميزات	11
سريع التأكسد مقاومة =1.5 من مقاومة النحاس	ثقيل الوزن - غالى الثمن	العيوب	12

الموصلات المصمتة والموصلات المجدولة

الموصل المصمت هو الذي يتكون من شعرة واحدة أما المجدول فهو يتكون من عدد من الشعيرات ويلاحظ لنا أن الموصلات المصمتة تستخدم فى الأحمال الخفيفة والمقاطع الصغيرة والجهود المنخفضة أما الموصلات المجدولة تستخدم فى الأحمال المرتفعة والمقاطع الكبيرة والجهود العالية. ومن المعلوم لنا أن التيار الكهربى يمر على سطح الموصل وهى ظاهرة كهربائية ففى حالة الموصل المصمت فإن عدد الأسطح هو سطح واحد أما فى المجدول فإن عدد الشعيرات يكون هو عدد أسطح مرور التيار ومع زيادة عدد الأسطح تزداد فرصة مرور التيار بقيمة أكبر. لذلك فإن الموصل المجدول هو شائع الاستخدام لما يتميز به من مرونة أثناء العمل بالإضافة إلى ظاهرة مرور التيار على سطح الموصل.

7- مكونات الكابلات Cables Component



تصنع الكابلات إما بقلب واحد Single Core أو قلبين أو ثلاثة قلوب Three-Cores وربما أكثر من ذلك. ويمكن القول بصفة عامة أن استخدام الكابلات ثلاثية القلب يؤدي إلى خفض التكاليف وخفض هبوط الجهد، أما الكابل أحادي القلب فهو أكثر مرونة وأسهل فى التركيب والتوصيل، وعلى ذلك فإن استخدام الكابلات وحيدة القلب يكون أفضل داخل المباني التجارية نظرًا لكثرة تعرض الكابل من انحناءات وكذلك كثرة التفريعات والتوصيلات على الكابل و يتكون الكابل وحيد القلب من:

- الموصل

- العازل
 - غطاء
 - والحماية الخارجية .
- أما الكابل ثلاثي القلب فيتكون من:

- الموصل
- العازل
- مادة الحشو
- وحزام الربط Belt و ستارة Screen
- الغطاء والحماية الخارجية .

1-2 القلب (الموصل):

يصنع قلب الكابل من مادة عالية التوصيلية الكهربائية ويستعمل النحاس أو الألمونيوم في صناعة الموصل للكابل وعادة ما يفضل استخدام موصلات النحاس لسبب خواصها الكهربائية والميكانيكية والكيمائية الأفضل، أما موصلات الألمونيوم فإنها تستخدم أيضا على نطاق واسع بسبب رخص ثمنها وخفة وزنها بالنسبة للموصلات النحاس وذلك لنفس قيمة التيار . وفي المباني السكنية و المنشآت التجارية والإدارية تستخدم الموصلات النحاسية المصممة حتى قطاع (16) مم 2 على الأكثر وتستعمل الموصلات المجدولة للقطاعات الأعلى من ذلك للحصول على المرونة، وقد حددت اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC المقياس العلمي للمقاومة Resistivity النحاس المخمر Annealed على أساس أن 1.724 ميكرو أوم سم عند 20م تكافئ مقاومة 100% ويحتاج موصلات من الألمونيوم إلى 160% من قطاع الموصلات النحاسي للحصول على نفس التوصيل الكهربائي، ويجب الاحتياط عند استخدام الموصلات الألمونيوم من عوامل البيئة المحيطة.

2-2- العازل :

تستخدم المواد البوليمرية Polymeric Materials الآن في صناعات جميع الكابلات المستخدمة في المباني التجارية على اختلاف جهودها، والمواد البوليمرية هي مواد مستخرجة من صناعات البتر وكيمائيات وهناك نوعان أساسيان من هذه المواد يستخدمان في صناعة عوازل الكابلات:

• اللدائن الحرارية PVC:Thermoplastics

وهي أنواع البوليمر تلين بالحرارة وتصلد بالبرودة . وأهم أنواعها البولي فينايل وكلوريد PVC ويتميز بخواص كهربائية ممتازة حتى جهد 3 ك.ف : وهو غير مناسب للجهود الأعلى من ذلك إلا باستخدام أنواع خاصة منها وكما ذكرنا فهو يتصلد بالبرودة ويلين بالحرارة ومن الأفضل عدم تعريضه لدرجات حرارة


تقل عن الصفر أو تزيد عن 70 م بصفة مستمرة وهو يتميز أيضاً بخاصية الإطفاء الذاتي للهب فهو يحترق عندما يلمس اللهب مباشرة ولكنه ينطفئ بمجرد إبعاد مصدر اللهب وينتج عن احتراقه غازات سامة ويجب ألا تزيد درجة حرارة الموصل عن 160 درجة مئوية أثناء فترات قصر الدائرة وإلا تلف العازل وهو يقاوم الأوزون بصورة جيدة ويتلف بتعرضه للكlor .

• الجوامد الحرارية XLPE : Thermosetting

وهي المواد التي لا تلين بالحرارة حتى درجة حرارة احتراقها أو تحللها وأهم أنواعها – البولي إيثيلين التشابكي (XLPE) ويتميز بخواص كهربية وفيزيائية وكيميائية ممتازة ويمكن استخدامها في درجة حرارة مستمرة للموصل حتى 90 درجة مئوية وبدرجة حرارة 250 درجة مئوية في فترات قصر الدائرة وتعتبر مقاومته ممتازة للرطوبة ولغاز الأوزون الذي يتصاعد نتيجة لظاهرة الكرونا Corona الناشئة من زيادة شدة المجال الكهربى للعازل ولكنه غير مقاوم للكlor وهو مادة صلبة جداً غير قابلة للاشتعال تستخدم عادة في الكابلات ذات الجهد الأعلى من 3ك ف حيث أن استعمالها في الجهود الأقل من ذلك لا مبرر له لارتفاع ثمنها .

ويوضح الجدول رقم (1) أهم المواد البوليميرية المستخدمة في صناعة عوازل الكابلات وخواصها الكهربائية والفيزيائية بصفة عامة .

للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)



المراجع

- تم الإعداد بمشاركة المشروع الألماني GIZ
- و مشاركة السادة :-
- مهندس/ أشرف لمعي توفيق
- مهندس/ السيد رجب شتيا
- مهندس/ أيمن النقيب
- مهندس/ خالد سيد أحمد
- مهندس/ طارق ابراهيم
- مهندس/ علي عبد الرحمن
- مهندس/ علي عبد المقصود
- مهندس/ محمد رزق صالح
- مهندس/ مصطفى سبيع
- مهندس/ وحيد أمين أحمد
- مهندس/ يحي عبد الجواد
- شركة صرف صحي القاهرة
- شركة مياه وصرف صحي البحيرة
- شركة صرف صحي الاسكندرية
- شركة مياه القاهرة
- شركة صرف صحي القاهرة
- شركة صرف صحي الاسكندرية
- شركة صرف صحي القاهرة
- شركة مياه وصرف صحي البحيرة
- شركة صرف صحي القاهرة
- شركة مياه القاهرة
- شركة مياه وصرف صحي الدقهلية

• تم التحديث V2

بمشاركة السادة :-

- | | |
|--|------------------------------------|
| شركة مياه القاهرة | ➤ مهندس/ خالد سيد أحمد |
| شركة صرف صحي القاهرة | ➤ مهندس / ريمون لطفى زاخر |
| شركة مياه و صرف صحي الغربية | ➤ مهندس/ علاء عبد المهيمن الشال |
| شركة مياه و صرف صحي الدقهلية | ➤ مهندس/ محمد عطية يوسف |
| شركة مياه و صرف صحي الدقهلية | ➤ مهندس/ محمد محمد الشبراوى |
| شركة مياه و صرف صحي الدقهلية | ➤ مهندس/ محمد صالح فتحى |
| شركة مياه و صرف صحي الدقهلية | ➤ مهندس/ هانى رمضان فتوح |
| شركة مياه و صرف صحي بنى سويف | ➤ مهندس/ عادل عزت عبد الجيد |
| | ❖ تمت أعمال التنسيق بواسطة كل من : |
| الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى | ➤ الأستاذ/ علاء محمد المنشاوي |
| الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى | ➤ المهندسة / بسمة فوزى |
| الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى | ➤ الأستاذ / سيد محمود سيد |