



برنامج المسار الوظيفي
للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي



دليل
المتدرب



برنامج العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة

اخصائى سلامة وصحة مهنية

درجة ثالثة

تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
قطاع تنمية الموارد البشرية - الادارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي 2019-4-1 V2

تعريف الاماكن المحصورة او (المغلقة)

تعرف الأوشا (OSHA) الأماكن المحصورة بانها الأماكن التي تكون مغلقة باستمرار و لها وسائل دخول محددة و غير مصممة للعمل أو التواجد بها بصفة مستمرة.

كما تعرف النيوش (NIOSH) الأماكن المحصورة بأنها الأماكن التي تملك اى خاصية من الأخصاص الأتية:

فتحات محدودة للدخول والخروج.

التهوية الطبيعية غير موجودة.

لم تصمم للعمل بها بصفة مستمرة.

مواصفات الأماكن المحصورة :

عديم التهوية.

عديم الإضاءة.

له مدخل ومخرج واحد.

به غازات ضارة.

امثلة الاماكن المحصورة

البيارات والمطابق .

غرف المحابس .

الأنفاق .

الخزانات الأرضية .


الحفر .

الآبار .

الأفران .

القنوات والمجاري .

الغازات الموجودة بالاماكن المحصورة



الغازات القابلة للاشتعال LEL

يجب أن تتوافر ثلاث عوامل لحدوث عملية الاحتراق:

• مادة قابلة للاشتعال.

• الأوكسجين: المساعد على عملية الاحتراق

• الحرارة كفاية لحدوث للاشتعال.

• سلسلة التفاعل الكيميائى.

هذه العوامل تسمى هرم الأحتراق ولكن إذا غاب أحد هذه العوامل فلا يحدث اشتعال.

ويعتبر وجود الغازات القابلة للاشتعال ضرورياً في مكونات الهواء فعلى سبيل المثال:

- المطبق الملىء بالهواء النقي تتسرب إليه تدريجياً كمية من الغاز القابل للاشتعال مثل الميثان أو الغاز الطبيعى وتختلط مع الهواء النقي. وهكذا تختلف نسبة الغاز إلى الهواء ويمكن القول بأن هناك ثلاث مراحل تمر بها نسبة الغاز:

• ضعيفة (قليلة)

• انفجارية (متوسطة)

• عالية (مشبعة)

في المرحلة الأولى، تكون نسبة الغاز في الهواء قليلة بحيث لا يمكن حدوث الاشتعال.

والمرحلة الثالثة، تكون نسبة الغاز فى الهواء عالية وتقل نسبة الهواء بحيث لا يكون كافياً.

والمرحلة الثانية فتكون نسبة الغاز مناسبة لنسبة الهواء لتكوين خليط انفجاري.

تحذير

يجب توخى الحذر عندما تكون نسبة الغاز عالية لأن التخفيف باستخدام الهواء النقي يمكن أن يحول الخليط إلى الحالة الثانية الانفجارية.

الحد الأدنى والاعلى لاشتعال الغازات

المادة	ادني مدى الاشتعال (%)	اعلى مدى الاشتعال (%)
البنزين (gasoline)	1.6	7
الكيروسين (kerosene)	.7	7.5
غاز الروبان	2.2	9.5
غاز البيوتان	1.9	8.5
غاز الهيدروجين	4	75
غاز الأسيتيلين	1.5	82
غاز الامونيا	15	28
غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S)	4.5	45.5
اول اكسيد الكربون	12.5	74

الاكسجين O2

- يحتوى الهواء الجوي على الأوكسجين بنسبة 21%.
- الحد المسموح للأوكسجين في الجو من 19.5 % الى 23.5 %

اعراض نقص الاكسجين

- 19.5% أقل نسبة مسموح بها من الأوكسجين.
- 19:15% تقل القدرة على النشاط أثناء العمل , عدم الاتزان.
- 14:12% زيادة معدل التنفس , عدم القدرة في التحكم.
- 12:10% زيادة معدل التنفس، زرقة الشفتين.
- 10:8% فشل ذهني، إغماء، فقدان الوعي والإدراك، الترجيع.
- 8:6% 8 دقيقة: تؤدي للوفاة , 6دقيقة: احتمال الوفاة بنسب 50% 4-5 دقيقة: يمكن شفاؤه.
- 6:4% غيبوبة في خلال 40 ثانية وتشنج وتوقف التنفس والوفاة.

أول أكسيد الكربون CO

يشار إليه بالرمز (CO) .

- من الغازات عديمة اللون والطعم والرائحة.
- لا يتسبب في أي تهيج للأغشية المخاطية حيث أنه متعادل كيميائياً.
- أخف نسبياً من الهواء .
- غاز قابل للاشتعال حيث يتحول الى ثاني أكسيد ومخلوطه في حيز مغلق مع الهواء و الأوكسجين بنسبة معينة قابل للانفجار في وجود لهب أو شرر.
- ويتولد غاز أول أكسيد الكربون من الاحتراق غير الكامل للمواد الكربونية.
- ينبعث من أي لهب أو جهاز اشتعال .
- ويعتبر امتصاص خلايا الدم الحمراء في الإنسان لغاز أول أكسيد الكربون أسرع من امتصاصها للأوكسجين بنسبه 300 مرة فإذا كان منتشر في الهواء فإن الجسم يسارع الى إحلاله بدلاً من الأوكسجين مما يسبب تلف الأنسجة و وفاة الإنسان في كثير من الأحيان في مدة لا تتجاوز من 3-4 دقائق .

خواص غاز أول أكسيد الكربون

- ينتج من عمليات الاحتراق الغير مكتملة للمواد الكربونية والمركبات العضوية.
- شديد السمية لسهولة امتصاصه عن طريق كريات الدم الحمراء واتحاده مع الهيموجلوبين في الدم ليحل بدلاً عن الأوكسجين .
- لا يمكن رؤيته أو معرفة رائحة أبحرته فهو يقتل الإنسان قبل أن يعي أنه متواجد معه .
- أخف من الهواء ويتحول الى غاز ثاني أكسيد الكربون باختلاطه مع الهواء.
- مخلوطه في حيز مغلق مع الهواء أو الأوكسجين يكون قابلاً للانفجار.
- يزداد تركيزه في المناطق المزدحمة بالمركبات.
- يحدث للإنسان عند التعرض له (صداع – دوار- عدم القدرة على التحكم الغثيان – الإرهاق) وقد يشخص خطأً عند التعرض له بأنه أنفلونزا .

مصادر غاز أول أكسيد الكربون

- عوادم السيارات وتتأثر كمية الانبعاثات بصورة ملحوظة بسرعة السيارة وكفاءة محركها ، وتكون أعلى معدلاتها حينما تقل سرعة السيارة .
- أجهزة التدفئة .
- الأجهزة التي تعمل بالغاز .
- مدخنة المنزل .
- فرن الموقد .
- وقود التدفئة (الفحم) .
- شواية الفحم .
- الأجهزة التي تعمل بالكيروسين .

طرق الوقاية من أضرار غاز أول أكسيد الكربون

- تهوية المواقع المغلقة عندما يكون هناك مصدر للغاز .
- عمل الصيانة السنوية الدورية لأجهزة التدفئة .
- الصيانة الدورية للتلاجة حيث أنه عندما يحصل أي خلل بنظام التبريد مما يؤدي ذلك الى خروج رائحة من التلاجة ومن المحتمل أن يكون ذلك غاز أول أكسيد الكربون .
- الصيانة الدورية للأجهزة التي تعمل بالغاز .
- تنظيف مجاري المداخل من الأتربة وخلافه والتي تمنع خروج الأبخرة والغازات .
- عدم استخدام فرن الغاز للتدفئة .
- فحص عادم السيارة بصفة دورية (سنوية على الأقل)
- لأنه عندما يكون هناك أي خلل في نظام العادم سيؤدي حتماً الى تجمع أول أكسيد الكربون داخل السيارة أو سحبه بواسطة نظام التكييف الى داخل السيارة .
- تهوية كراج السيارة قبل إدارة محرك السيارة .
- فتح نوافذ السيارة قليلاً وحتى لو كان هناك نظام تكييف بالسيارة لأنه لا يمنع من سحب الغاز أثناء القيادة في الزحام المروري .
- عدم التعرض قد المستطاع للأدخنة الصادرة من المصانع – عوادم السيارات – المعدات والأجهزة - احتراق الوقود – الحرائق بكل أنواعها .

طرق العلاج

- بالتنفس الصناعي .
- إشباع المنطقة بغاز الأوكسجين ليحل محل غاز اول أكسيد الكربون ويخفف من تركيزه .
- نقل المصاب لأقرب مستشفى أو مركز صحي .

كبريتيد الهيدروجين H2S

- هذا الغاز عديم اللون له رائحة البيض الفاسد ولكن لا يمكن الاعتماد على الرائحة وحدها كعامل للتحذير لأن الحساسية تجاه هذه الرائحة سرعان ما تقل بعد استنشاق كمية قليلة من الغاز.
- ودائماً تنتشر رائحة هذا الغاز فى مياه الصرف الصحي أو معدات إصلاح أنظمة الصرف وفى العمليات البتروكيميائية بالإضافة إلى أن كبريتيد الهيدروجين غاز قابل للاشتعال وانفجاري إذا كان عالي التركيز.
- يمكن أن يؤدي التسمم بهذا الغاز إلى إغماء وتوقف التنفس وفى حالات التسمم الأقل خطورة، تتمثل الأعراض فى الإعياء، آلام فى المعدة والتهاب فى العين وقيئ والكحة والصداع وتقرح فى الشفتين.

قد لا يكون هناك تحذير عند التركيز العالي حيث يتسبب فى شلل الجهاز العصبي

Possibly no warning at high concentrations.

خصائص كبريتيد الهيدروجين

- سام جدا ويعتبر في المقام الثاني بعد غاز سيانيد الهيدروجين وله (5-6) اضعاف سمية غاز اول اوكسيد الكربون.
- عديم اللون.
- ذو رائحة كريهة تشبه الى حد كبير رائحة البيض الفاسد عند تواجده بنسب منخفضة.
- أثقل من الهواء ووزنه النوعي (1.189) وابخرته تنتقل لمسافات بعيدة.
- يتراكم في الأماكن المنخفضة.
- غاز قابل للاشتعال والانفجار.
- درجة الاشتعال الذاتي (260 °C / 500°F)
- المدى الانفجاري 46%-4.3 بالحجم.

الاعراض

- هناك أعراض أخرى للتسمم بغاز كبريتيد الهيدروجين تبعا لتركيزات التعرض لهذا الغاز والتي منها:
- الصداع.
- الدوار أو الدوخة.
- الإثارة والتهيج.
- الغثيان.
- النعاس.
- التيبس.
- الحد المسموح به 10 جزء في المليون

الأعراض العضوية	النسبة (جزء في المليون)
التهاب العين	18 – 25
التهاب العين والجهاز التنفسي	75 - 150 عدة ساعات
التهاب شديد	170 - 300 لمدة ساعة
إغماء – وفاة	400 – 600 لمدة 1/2 – 1 ساعة
مमित في دقائق	1000

النسب الأمانة للتعرض للغازات السامة

المادة	نسب التعرض المبدئ PPM	نسب التعرض لفترة قصيرة PPM	نسب التعرض المسموح طبقاً لهيئة OSHA ب PPM
أول أكسيد الكربون	25	-	50
كبريتيد الهيدروجين	10	15	10
أكسيد الكبريت	2	5	5
الأمونيا	25	35	450
سيانيد الهيدروجين	10	-	10
بنزين	10	-	1 (+ 5)
تولوين	50	-	200 (+ 150)
تريالين	100	150	100

تعريفات لبعض المصطلحات

الحد العتبي: هو التركيز الذي عنده يعتقد أن كل العاملين قد يتعرضوا له مراراً دون أي تأثيرات عكسية.

الحد الخطر: هو التركيز الذي قد يسبب حدوث وفاة.

الحد المميت : هو التركيز الذي يسبب الوفاة نتيجة التعرض لفترة قصيرة.

المخاطر المحتملة بالأماكن المحصورة

المخاطر ميكانيكية.

- سقوط.
- انزلاق.
- تعثر.
- اصطدام.
- الوخز.

المخاطر الكهربائية.

- صعق كهربى.
- المخاطر الطبيعة .
- الحرارة.
- الرطوبة.
- الضوضاء.

مخاطر المواد السامة

- أول أكسيد الكربون.
- كبريتيد الهيدروجين.
- أبخرة اللحامات.
- الصدا.

مخاطر نقص/زيادة تركيز الأكسجين

- درجة التركيز يجب أن تكون أكثر من 19.5% وأقل من 23.5%.
- مخاطر الغازات الانفجارية والمواد المشتعلة
- الميثان .
- الهيدروجين
- الأسيتيلين
- البروبان

- أبخرة الجازولين
- المخاطر البيولوجية
- الفطريات .
- الجراثيم .
- البكتريا.
- الفيروسات.

المخاطر السلبية

- عدم أتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- عدم استخدام مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية
- اخطار التعرض للقوارض/الثعابين داخل الأماكن المغلقة
- خطر الاجتياح
- المخاطر المرورية


مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية المستخدمة بالأماكن المغلقة

اولاً : مهمات السلامة والصحة المهنية.



- بدله مناسبة.
- جوارتي.
- خوذة.
- حذاء سيفتى مناسب وفق طبيعة العمل .

ثانياً : أدوات ومعدات السلامة والصحة المهنية.



- ونش أفراد (سبية).
- هواية أبار (بلاور).
- أسطوانة هواء بالقناع.
- جهاز كشف عن الغازات.
- حزام براشوت.
- حبل أمان.
- طفاية ثاني أكسيد كربون.
- كشف طوارئ.
- صندوق إسعافات أولية.
- حواجز مرورية.
- أقماع مرورية.
- شريط تحذيري.
- متر قياس.

إجراءات العمل بالأماكن المغلقة:

- أستلام أمر الشغل من مسئول الصيانة موضح به مكان العمل و نوع العمل واسماء القائمين على العمل.
- تفعيل تصريح العمل الموضح به اسماء القائمين على العمل ومكان العمل والمهمات والأدوات المستخدمة وأنواع الغازات الموجودة بالمكان المغلق .
- توفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية اللازمة المناسبة وعدم التهاون في استخدامها.
- التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية (الحي والمرافق – المرور – شركة الكهرباء – الخ)
- يجب تأمين موقع العمل قبل الشروع في تنفيذ المهمة وذلك بوضع اللوحات التحذيرية والحواجز المرورية والأقماع والشريط التحذيري قبل البدء بالعمل.
- فتح غطاء الغرفة عكس اتجاه الريح ويقف العامل خلف الغطاء بحيث يكون الريح خلف ظهر العامل لتجنب وجود أي غازات.
- قياس عمق الغرفة بمتر القياس لمعرفة إذا كانت الأدوات المستخدمة سوف تقوم بالغرض.
- قياس الغازات بالأماكن المغلقة بصفه مستمرة باستخدام جهاز قياس كشف الغازات وتدوين قراءات نسب الغازات قبل وأثناء العمل.
- عمل تهوية ميكانيكية باستمرار باستخدام جهاز تهوية الآبار (بلاور) لتجديد الهواء داخل المكان .
- ارتداء العاملين مهمات الوقاية الشخصية والمناسبة لمكان العمل قبل البدء بالعمل.
- يجب الا يعمل أقل من عاملين في الأعمال التي تتم في الأماكن المغلقة ويجب أن يكون أحد الشخصين خارج المكان المغلق لا جل الانقاذ أو المساعدة وعلى الاتصال دائم بواسطة الصوت أو النظر
- أنزال العاملين في المكان المغلق باستخدام ونش الأفراد (سببية) ويجب أثناء الإنزال ان يكون هناك تواصل جيد بين المشرف عن العمل والعامل.
- يجب أمداد العامل داخل المكان المغلق بكشاف طوارئ غير قابل للانفجار.
- بعد الانتهاء من العمل يجب على المشرف المسئول عن العمل التأكد من سلامة أعضاء الفريق
- بعد الانتهاء من العمل يجب فحص مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية.



الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مصلحة مياه ليبيا

تصريح عمل بالاماكن المغلقة

اليوم: التاريخ: ٢٠١ / /

رقم امر الشغل: رقم التصريح:

وصف مكان العمل:

اسماء العاملين (١) (٢)

(٣) (٤)

تاريخ بدء العمل: التوقيت:

تاريخ اتمام العمل: التوقيت:

للغاطر الختلة

<input type="checkbox"/>	ميكانيكية	<input type="checkbox"/>	فيزيائية	<input type="checkbox"/>	كيميائية	<input type="checkbox"/>	بيولوجية	<input type="checkbox"/>	كهربائية	<input type="checkbox"/>	حريق	<input type="checkbox"/>	سلبية
--------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------	-------

** تعليمات السلامة الواجب اتباعها :

١. تأمين موقع العمل من الغاطر. ٢. التأكد من صلاحية هيكل وسدات الختلة. ٣. استخدام هيكل وسدات الختلة.

** يجب الحذر من مخاطر الموقع :

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	سمام		كيميائى		مكان ملقح		كهرباء		انزلاق		تعثرت		سقوط
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	بيولوجى		حريق		حريق		اختناق		سقوط لى الالة		مياه صلب		ضوضاء

** يجب ارتداء مهمات السلامة :

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	اسطوانة هواء		واقي اذن		ماترة نجاة		حذاء صلب		خوذة		قفاز		اقنون
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	مريلة عازلة للكهرباء		نظارة واقية للعين		حزام برشوط		قفاز عازل للكهرباء		عازل يداى		حذاء عازلة للكهرباء		حذاء صلب للكهرباء



الفرقة الخاصة لحداد القربى والسرور المسمى

الفرقة مواد القربى بالكلية القربى

مجلسة مواد القربى

** يجب استخدام معدات السلامة :

بلاور	جهاز كند الغازات	اسطوانة هواء	مسيبة	شريط تحذيرى	الاماع	كشاف طوارئ
حواجز مرورية	نقش قفل للجسم	حزام برحوط	قناع	قنا وب	طوق نجاة	خطة امانات
طفاية ثانى	طفاية بودرة	جهاز اتاس الحد الكهين	حصىرة عارلة	حساس كلور	مصدر امداد الكلور	ماسك بفلتر

نتائج قياس الغاز اذ بعد التهوية الطبيعية

H2S	O2	CO	LEL

نتائج قياس الغاز اذ بعد التهوية الميكانيكية

H2S	O2	CO	LEL

نتائج قياس الغاز اذ أثناء العمل

H2S	O2	CO	LEL

ملاحظات:

.....

.....

.....

.....

مدير المحطة

مسئول السلامة

SHIELDING Support For water and wastewater
S F E T Y

الشركة للتلمذة لياه العرب والصرف الصحي
شركة مياه العرب

قائمة بالاماكن الخطرة بمحطة

نوع الخطورة	العلامات	مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية						المخاطر الكامنة	مكان الخطر	الموقع	
Co2	اللزمية	العلامات الارشادية الدولية القياسية						معدات	مهمات	ميكانيكية سليد - اوتال - تيز	
تحذيرية	تحذيرية										فيزيائية الهوية - الحرارة
تحريرية	تحريرية										سلبية عدم اتباع تعليمات السلامة
ارشادية	ارشادية										حرفى
مكافحة حريق	مكافحة حريق										اختناق
مدير المحطة											مسئول السلامة

قام بإعداد الإصدار الثانى من هذا البرنامج:

مدير عام السلامه والصحه المهنيه بالشركه القابضة	العميد / عمرو رجب الشيخ
الشركة القابضة	م / ماجدة عزيز
الشركة القابضة	أ / محمد يحيى السعدني
الشركة القابضة	أ سيد فتحى
الشركة القابضة	أ / محمود يسري
شركة فنا	ك / حنان عبد الباقي
شركة الجيزة	م / حازم الشاعر
شركة البحيرة	م / على محمود حسين
شركة اسبوط	ك / اسامه رضوان
شركة مياه الاسكندرية	م / هند محمد السيد
شركة مياه الاسكندرية	م / نيفين حسن محمد
شركة الغربية	م / على البدرى
صرف القاهرة	أ / ايمن علوي



للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)

